

# IKO代理 IKO 上海达祉机械进口轴承

产品名称	IKO代理 IKO 上海达祉机械进口轴承
公司名称	上海达祉机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市松江区沪松公路3528号D栋504
联系电话	15522226364

## 产品详情

### 轴承型号选择不合理

如果使用振动筛过程中，频繁发生激振器部位轴承过热且加油后也没有明显的改善情况，IKO轴承，那么很有可能是轴承型号选择不合理所造成的。造成这种情况1主要的原因是轴承径向游隙太小。振动筛上的轴承运转频率高、承载负荷非常大，IKO进口轴承，同时载荷为变动载荷，如果轴承的径向游隙太小就没有办法承受高频大载荷，所以选择时需要选择大游隙轴承。

### 轴承更换

- 1、测量新轴承初始径向间隙。不同厂家的轴承初始间隙有区别，对于SKF或FAG，IKO，初始轴承间隙为0.065-0.090mm。当使用多次后，轴承初始间隙扩大，当间隙达到0.14mm时，应更换轴承。
- 2、对于每一次更换磨辊，都要测量初始间隙。新轴承时，直接用塞尺测量即可；使用过的轴承，必须将油污用油或煤油清理干净，再测量。测量时，塞尺伸过两个滚道。
- 3、安装轴承时测量装配后的轴承径向间隙。测量轴承间隙时，用塞尺在轴承的底部或顶部中央位置测量滚柱与外滚道内表面之间的间隙。如果用磨辊轴支撑轴承时，测量位置在底部中央。如果是轴承支撑磨辊时，则测量间隙位置在顶部。
- 4、轴承的径向间隙的控制对轴承的使用寿命和磨辊的回转精度极为重要。安装轴承时，调整到轴承径向间隙为0.035-0.045mm，轴承外圈用少许力即可转动。
- 5、轴承拆装及清理、润滑，必须严格按磨粉机使用说明书顺序进行。
- 6、使用专用工具，IKO代理，杜绝撬，砸等不规则拆卸，造成轴承精度的破坏。

汽车轴承是汽车中一个不起眼的零部件，但是一辆完整的汽车中却含着无数个零部件轴承，因此汽车轴承对于汽车而言是很重要的。但是汽车轴承因其易磨损等外在因素影响，其使用寿命是远远小于汽车寿命的，所以需要及时更换。上海达祉机械专业提供日本IKO轴承，产品品质过硬，货源充足，价格适中，如有需要，可以拨打页面上的电话与我们联系，期待您的来电。

IKO代理-[IKO-上海达祉机械进口轴承\(查看\)](#)由上海达祉机械设备有限公司提供。上海达祉机械设备有限公司（[www.dazhijx.com](http://www.dazhijx.com)）是上海松江区,推力滚子轴承的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在上海达祉机械领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创上海达祉机械更加美好的未来。