

智能人体红外感应器 豆奇智能

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 智能人体红外感应器 豆奇智能 |
| 公司名称 | 昆山豆奇电子科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 昆山市花桥镇绿地大道1555号中科创新广场1号楼A座1109室 |
| 联系电话 | 15051672979 |

产品详情

什么门可以装智能锁

(1) 防盗门优先，商家的门锁大都按照防盗门的标准制作，早期的防盗门因标准略有差异，需和商家沟通。

(2) 其次是木门，通常无法安装天地钩。

(3) 玻璃门通常需采购特定的门锁，存在一定的安装难度。

门锁是家的道安全屏障，是家庭中每天都会用到的设备。智能门锁，守护每一位用户的居家安全，让用户将安全随身携带。

防盗报警系统常见的故障有？

护栏误报

确保供电电压在9V以上，检查线路是否正常，将误报的护栏安装位置与没有误报过的护栏安装位置进行对换，以此确认究竟是环境原因还是护栏自身原因，然后做出相应处理。

布放后触发有线前端，但是不报警

更换电池，将无线前端与主机重新学码，正确的对无线前端所学进主机的该防区进行属性编程，智能人体红外感应器，缩短无线前端和主机之间的距离，若有金属物阻隔导致屏蔽则考虑重新调整无线前端安装位置。

豆奇智能家居乘顺势之风化蝶而来，破茧前团队为众多国内智能家居企业、照明、安防、视频监控品牌企业智能解决方案及产品方案的技术作坊，聚集业内高手无数。从幕后到台前我们小心翼翼，因为我们是切实从终端用户的需求和感受出发，以满足并许以惊喜为服务内容，以改变人们生活习惯为目的。

防盗报警系统常见的故障有？

一、中心机接受不到用户报警信息

检查电话线路上有没有短路和断路情况，关闭电话机上面的防盗开关，检查用户端主机的中心通讯编程是否正确。

二、中心机接收到报警信息后，警情不能上传

检查电话线干扰是否过大，电话线有无短路，断路，正确填写中心软件上面的转发号码。

智能人体红外感应器-豆奇智能(推荐商家)由昆山豆奇电子科技有限公司提供。昆山豆奇电子科技有限公司(www.ksdouqi.com)是江苏苏州,其它的企业,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在豆奇智能领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创豆奇智能更加美好的未来。