

机械手价格 机械手 歌达智能设备值得信赖

产品名称	机械手价格 机械手 歌达智能设备值得信赖
公司名称	浙江歌达智能设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省丽水市莲都区莲都工业区南山园南园四路10号
联系电话	13530667866

产品详情

浙江歌达智能设备有限公司主要生产自动抛光机、车床机械手等产品。

下面为你分享抛光机的主要附件

抛光盘的分类

按抛光盘与抛光机的连接方式可分为以下三种：螺栓盘：适用于带有螺栓接头的抛光机。螺母盘：适用于带有螺母接头的抛光机。吸盘：适用于带有吸盘的抛光机。即抛光机的机头用螺钉固定有一个硬质塑料聚酯底盘(又称托盘)，底盘的工作面可粘住带有尼龙易粘平面的物体，机械手，这样就可以根据需求选择各种吸盘式的抛光盘，只需将此种抛光盘贴在底盘上即可，使用起来极为方便。

选择专业，选择歌达，工业机械手，歌达将以无微不至的关注不负您的信赖！

浙江歌达智能设备有限公司主要生产自动抛光机、车床机械手等产品。

下面为你分享不锈钢产品抛光出现麻点的主要原因

1.夹具结构导致电流密度分布不均，改善夹具结构使夹具与工件的接触比较平衡均匀，在保证夹具合格的情况下

尽量增大夹具与工件的接触面积。

2.电解抛光液（不锈钢电解抛光设备）比重下降或超出最大值，如果超出所要求的比重范围，工件表面就容易产生麻点，电解液的最佳比重是1.72。另外，产品表面除油不彻底，机械手价格，或者是工

件产品表面的水太多，没有拭擦干净，因此会出现麻点的现象。

再来说说机械抛光机，机械手厂家电话，一般利用抛光轮进行抛光的不锈钢产品出现吗麻点主要的原因是产品材质本身杂质过多，或者是采用了劣质的抛光轮和抛光蜡，产品与耗材之间的压力过大也会导致黑点的出现。

选择专业，选择歌达，歌达将以无微不至的关注不负您的信赖！

浙江歌达智能设备有限公司主要生产自动抛光机、车床机械手等产品。

下面为你分享自动抛光机的抛光步骤

自动抛光机的抛光步骤具体如下：

- (1) 粗抛 经铣、电火花、磨等工艺，表面抛光机或超声波研磨机进行抛光。
- (2) 半精抛 半精抛主要使用砂纸和煤油
- (3) 精抛 精抛主要使用钻石研磨膏。

选择专业，选择歌达，歌达将以无微不至的关注不负您的信赖！

机械手价格-机械手-歌达智能设备值得信赖(查看)由浙江歌达智能设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。浙江歌达智能设备有限公司(www.gdznsb.com)致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!