

# jura优瑞咖啡机维修中心 jura优瑞咖啡机维修 恒兴电器

产品名称	jura优瑞咖啡机维修中心 jura优瑞咖啡机维修 恒兴电器
公司名称	恒兴（北京）电器设备维修有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市海淀区西四环中路19号1号楼2层-029（注册地址）
联系电话	13522195790

## 产品详情

### JURA 咖啡机常见故障排除

#### 1. 屏幕显示：FILL WATER

原因：水箱已空；浮标故障。

解决办法：加水；润湿或将水箱除垢。

#### 2. 屏幕显示：FILL BEANS

原因：豆槽已空；加了豆仍然显示。

解决办法：加豆；做一杯咖啡后消失。

#### 3. 屏幕显示：EMPTY GROUNDS

原因：底盘已满；底盘清空后放回太快。

解决办法：清空底盘；等待10秒钟后放回底盘。

#### 4. 屏幕显示：DRAWER MISSING

原因：底盘未安装或为正确安装。

解决办法：正确安装底盘。

## 优瑞jura全自动咖啡机上门维修费用

公司咖啡机能给企业带来什么好处？在一些发达国家，在企业和政府部门都会配置公司咖啡机，提供专门供员工饮用的免费咖啡，大家可以在紧张的工作之余，放松心情，然后进入下一阶段的工作。在我国一些发达的城市，jura优瑞咖啡机维修联系方式，特别是北京，jura优瑞咖啡机维修，上海等，大量的中资公司也会免费为员工提供免费的咖啡。

公司咖啡机能为企业和员工带来哪些好处呢？可以让员工紧张的工作气氛得到缓和，使员工放松心情，同时也使员工精力充沛，扫除疲惫感，以便更集中地投入到工作中，以为公司创造更多的利润；可以帮助员工驱除困意，能够在短的时间内完成繁忙的工作。

## jura优瑞全自动咖啡机上门维修网点

### 蒸汽或热水管在滴水

#### 可能原因

- 1、蒸汽开关没有完全关紧。
- 2、蒸汽杆接头内密封圈老化。
- 3、其他原因。

#### 解决方法

- 1、完全关闭蒸汽杆开关。
- 2、通知供应商更换。
- 3、其他原因尽量描述清楚故障问题反映给供应商。

### 萃取咖啡时流速太慢或流速太快

#### 可能原因

- 1、机器正常时，磨豆机刻度需要调整。
- 2、或者填压力度要调整。
- 3、又或者粉量要调整。
- 4、其他原因。

#### 解决方法

其他原因尽量描述清楚故障问题反映给供应商。

jura优瑞咖啡机维修中心-jura优瑞咖啡机维修-恒兴电器由恒兴（北京）电器设备维修有限公司提供。恒兴（北京）电器设备维修有限公司（[www.hxsbw.com](http://www.hxsbw.com)）是一家从事“全自动咖啡机,维修,保养”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“恒兴电器”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使恒兴电器在家电维修、安装中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！