

# 丝印加工厂家 石排丝印 东莞转印机，康壹印业

产品名称	丝印加工厂家 石排丝印 东莞转印机，康壹印业
公司名称	东莞市康壹印业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头镇樟洋社区新材料产业园
联系电话	13712191985

## 产品详情

查看丝网印刷中的分色效果，丝印设备，其实就是要查看它们各自的油墨流量，丝印加工厂家，油墨通过丝网，落在由乳剂生成的丝网印版的开孔上，丝印厂，并到达承印物的外表面上，通过丝网印版来控制油墨的流量实际上就是运用特殊的分色方法来生成丝网印版。

如果你需要印刷的活件上有较长的水平线，并且与刀平行，那么你就要看看当墨流和刀到达乳剂层边缘时，刮墨刀是如何冲击并在那些区域上突然失速的，这样一来，可以通过调整图像，丝网印版的厚度或网目数来很容易地解决油墨流量的问题。

东莞市康壹印业有限公司本着“开发市场、共同发展、互利互惠、广交朋友”的原则，愿与各界朋友联手相携，再创辉煌，康壹印业期待您的来电！

东莞市康壹印业有限公司从丝网印和UV打印各自的特点来给大家分析：

- 1、丝网印刷工艺制作标识牌表面图文，不受尺寸限制，而UV打印机则受到机器本身尺寸的限制；
- 2、UV打印机制作标识牌图文，无需制版；
- 3、UV打印机效率远远高于人工丝网印；
- 4、丝网印工艺流程复杂，人工成本较高；

5、UV打印油墨固定，而丝网印可以根据实际需要，随时更换不同品质油墨。

东莞市康壹印业有限公司的工艺设备先进，技术力量强并以高标准的产品质量，合理的价格、完善的售前售后服务，石排丝印，倍受广大客户的信赖，有能力承接大批量、高要求的转印加工业务。

丝印加工的过程中，恰当且均匀的印刷压力是取得高质量丝网印刷的关键保证，压力过小，印版便认识不到承印物因而难以实行印制，造成印刷图文不完备，油墨厚度不皆匀等现象，压力过大时，会造成丝网形变过小，印制图形清晰，网版与刮墨刀破损轻微等印制故障。

丝网印刷压力的均匀性问题是一个综合性的问题，其影响因素除印刷材料、印制机械之外，有人为因素与环境因素等，此外，维持环境消毒清洁，温湿度、电压、气压的平稳，亦是确保印刷压力皆匀的关键，于具体印刷过程之中，需依据所印制的产品的有所不同，掌控对于印刷压力皆匀性造成有利影响的主要因素，以此精准地提升丝网印刷的品质。

东莞市康壹印业有限公司始终如一地奉行“以市场为导向，产品精益求精，工艺不断创新，追求顾客满意”的质量方针。不断开发新产品，在技术革新方面勇于创新，从而使企业稳步壮大，欢迎大家来电洽谈业务，我们竭诚为您服务！

丝印加工厂家-石排丝印-东莞转印机，康壹印业由东莞市康壹印业有限公司提供。行路致远，砥砺前行。东莞市康壹印业有限公司（[dgkangyi.tz1288.com](http://dgkangyi.tz1288.com)）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!