

专业音响品牌 合肥音响 安徽塔森 质量可靠

产品名称	专业音响品牌 合肥音响 安徽塔森 质量可靠
公司名称	安徽塔森智能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市瑶海区长江东大街688号紫云府写字楼10栋2900室
联系电话	15505511616

产品详情

音响要注意地线的连接

一套好的音响也并不见得放在任何地方都能突显强大的震撼心灵的声线效果。要配合房间大小、比例与处理等客观因素。所以在购买音响前，要考虑到自己要放在一个什么样的环境中使用。正确的给所有的音响设备连接好地线是非常重要的，良好的接地可以减少设备信号传输的干扰，提高设备的稳定性。需要注意的是接地线要按照避雷线的接地的标准来做。

会议音响系统中哼声大的判断与排除

哼声往往是由于接地不良或不对，系统的设备不在同一路电网上，jbl音响，地电位严重相差引起的，而连接线的屏蔽层脱焊或屏蔽线接得不对而形成地电流回路，合肥音响，也会引起哼声大。对这种原因引起的非常容易判断，只要将两个系统之间的连接信号线插头从一个系统拔掉，哼声马上会消失。

会议音响系统中声音小的判断与排除

在对各台设备的操作都符合规范的情况下，声音小往往是连接线问题居多。如连接线短路，插头、插座配合不好，连线虚焊等，在判定连接线没有问题后再怀疑设备，专业音响品牌，检查是那一台设备有了故障，然后再更换设备。如声音小还伴随声场严重不均匀则应考虑扬声器的相位是否接错。

夏天使用音响要注意降温

音响有一体的和分层的两类。在一体的组合音响中，它的各部分电路（包括电唱机）都在一个外壳之中，这种结构一般用于低档的组合音响中。在分层的组合音响中，根据机器的档次不同所分的层数也不一样。音响设备正常的任务温度应当为18 ~45 。温度太低会升高某些呆板(如电子管机)的灵敏度；太高则轻易烧坏元器件，或者使元器件延迟老化。热天要特地留意降温。

专业音响品牌-合肥音响-安徽塔森 质量可靠由安徽塔森智能科技有限公司提供。“ 音响,灯光,视频 ”就选安徽塔森智能科技有限公司（www.ahtszn.com），公司位于：合肥市瑶海区长江东大街688号紫云府写字楼10栋2900室，多年来，安徽塔森坚持为客户提供好的服务，联系人：龙经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。安徽塔森期待成为您的长期合作伙伴！