

天津减速机厂 大明英格 天津减速机

产品名称	天津减速机厂 大明英格 天津减速机
公司名称	天津大明英格电机有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市南开区密云路五金城(天津库)
联系电话	13902146663

产品详情

齿轮减速机点蚀预防的对策与意见

(1) 在减速机齿轮的维修和重装过程中，严格执行维修技术规程，以确保各部分的齿轮就位，各接触部分的杂质一起清除，轴向的空余空间调整齿轮，然后确保齿轮齿的接触面积。前进减速器齿轮的接触精度。

(2) 减速器的润滑剂应根据减速器本身所需的润滑剂类型进行润滑，以防止不同类型的润滑剂混合，以确保润滑剂的质量，并禁止使用过期的润滑剂。 。 K系列齿轮减速机

(3) 减速器的齿轮严格遵守数据选择。质量不合格的材料不能随意选择。与热处理用齿轮一起，坚决选择不合格的齿轮产品。

减速机润滑油性能特点：粘度和粘温性减速机光滑油必须有适宜的粘度和良好的粘温性一般来说，运用高粘度光滑油对避免机件损伤、削减噪音有利，天津减速机生产厂家，而传动效率、冷却效果及油的传送性等方面，却是低粘度光滑油较好。对于粘温功能，天津减速机供应商，减速机光滑油虽无发动机机油那样大的温度改变，但由于其齿面压力很大，同样要求有良好的粘温功能，特别是在寒冷区域运用时。否则会造成磨损加重，油耗增大。

天津大明英格电机公司生产各类电动机广泛应用于冶金、机械、化工、石油、纺织、制冷、粮食、食品、机床、压缩机、减速机、通风机、水泵等行业及其领域，天津减速机厂，受到了国内外客户的好评，产品畅销全国各地。

减速机常见故障分析：

漏油

主要是减速机轴承端盖位置、密封面或壳体结合面等部位有润滑油泄露的情况。

可能原因：密封不好、箱体产生变形，壳体损坏等；也可能是在齿轮传动中，由于摩擦生热，导致油温升高、油液变稀而容易渗漏。

减速机的故障与太多因素有关，任何一个环节出现问题都可能导致减速机故障发生，天津减速机，所以日常维护保养情况、设备故障后的检修质量至关重要。

但同时减速机的维护很难，因为引发减速机故障的因素往往是在减速机的箱体内部，而在生产运行中减速机箱体内部是很难检查的。如何及早发现问题，防止事故扩大化非常重要。

天津减速机厂-大明英格-天津减速机由天津大明英格电机有限公司提供。“电机,五金交电”就选天津大明英格电机有限公司（www.tjdmyg.com），公司位于：天津市南开区密云路五金城(天津库)，多年来，大明英格坚持为客户提供好的服务，联系人：韩经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。大明英格期待成为您的长期合作伙伴！