

南平水性石材 水性石材代理 柯宝建材

产品名称	南平水性石材 水性石材代理 柯宝建材
公司名称	福建柯宝建材科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福州市仓山区盖山投资区高兴路6号
联系电话	13395009157

产品详情

涂层脱落、损伤：

原因是涂料施工时基层的含水率过大;受过外力机械冲撞;施工气温太低而造成涂料成膜不好;揭去胶带时间不适或方法不当造成涂料损伤;外墙底部未做水泥脚线;未使用配套封底涂料。

涂层起泡、起鼓：

原因是涂料施工时基层的含水率过大;水泥砂浆、混凝土基层因龄期不够，或因养护温度过低而强度不够，混合砂浆基层设计强度偏低，或者施工时配合比不正确;涂料的质量不合格;没有使用封闭底涂料;主涂面还没有完全干燥即涂装置面涂料。

仿石漆的特点

质保年限长：产品为水性，无i毒无味，水性环保，质保年限长，南平水性石材，抗外墙恶劣条件性能优越。

防渗抗污：柯宝水性石材，柔韧性好，弹性抗裂，水性石材代理，表面柔滑抗渗，完全避免因石材、瓷砖等贴面材料缝隙之间的严重渗漏隐患。与以往岩片真石漆的性低，耐脏污性差，易龟裂等特点相比较水性石材使得这些问题得到系统性的解决，并且防渗性本生起到了自洁功能。

美观：色彩搭配丰富，能达到设计师理想的设计结果，水性石材加盟，在保留天然石材逼真纹理的同时，还可随意创作更加精美的效果，克服了传统石材花纹的呆板性、偶遇性、局限性。

施工范围广：可在梯形面、园柱弧面、扇形面、各种异形、特殊造型上随意喷绘，如水之形。轻松解决传统板材无法任意贴面的施工难题。

时尚新潮：更新改造方便，永保i青春时尚新潮。改变了传统石材干挂框架定型无法拆卸和改观的麻烦。

二.透底

引起的原因：仿石涂料喷涂时用量过少，涂膜太薄引起透底现象。

处理的方法：根据不同造型工艺按标准用量进行喷涂施工，要让涂膜厚度达到工艺要求。

三.飞砂

引起的原因：施工人员与墙面距离较远致使喷枪过度倾斜，仿石飞溅到已完成成品上。

处理的方法：在脚手架、吊篮以及管件上进行喷涂时，适当调整施工人员所在位置，拉近施工人员与喷涂墙面的距离，以便正常施工。

四.接茬

引起的原因：前后喷涂涂层重叠。

处理的方法：1、进行分格处理，使接茬产生在格缝处，并对已完成成品进行有效保护。

2、根据墙面大小和施工难度等具体情况，合理安排喷涂人员数量，相互配合进行喷涂。

南平水性石材-水性石材代理-柯宝建材(推荐商家)由福建柯宝建材科技有限公司提供。福建柯宝建材科技有限公司(www.kobojc.com)是福建福州,室内涂料的企业,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在柯宝建材领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创柯宝建材更加美好的未来。