

# 周口汽车导航维修故障【郑州胜利音响】周口汽车导航维修

产品名称	周口汽车导航维修故障【郑州胜利音响】 周口汽车导航维修
公司名称	郑州中汽配大世界胜利汽车音响部
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州市金水区中汽配大世界12排南1号
联系电话	13203819930

## 产品详情

周口汽车导航维修时该怎么解决倒车后视无影像或启动时发颤的问题，下面随着我一起来了解一下吧，希望下面的信息可以给你带来帮助！

检查后视镜摄像头供电是否正常，各线路有无磨损损坏，摄像头本身质量问题或是倒车摄像头没安装好，或是接线没接好。

开机后屏幕显示“小心驾驶”字样

这是国际通用的手刹检测功能，此功能检测线是接在手刹线上的，只有拉起手刹后“小心驾驶”字样才会消失，如果用户不用这个功能，可在设置检测功能选项中关掉手刹检测功能即可解决。

如果您需要进行周口汽车导航维修欢迎与我们进行联系，【郑州胜利音响】在长期的发展中，一直以“专注技术，用心服务”为核心价值，一切以用户需求为中心，给客户提供更的服务。

你知道周口汽车导航维修出现故障现象应该如何出来吗？当显示屏上的全球定位系统的图标颜色呈灰色或不显示的情况下，应该如何周口汽车导航维修呢现在为您解答：

检查车体周围有无屏蔽物遮挡，应将车辆移到户外空旷处继续检查。

检查前风挡玻璃是否贴有太阳膜，如果有，应改变导航仪天线的位置进行试验。

检查导航模块是否进水，如果在仪表板上放置水杯可能导致导航模块和导航主机进水。

【郑州胜利音响】我们公司开创了“维修技术技能及代理商及批发商”的典范，大家如有需要的，可以直接联系我们。

你知道周口汽车导航维修的维修的方式是什么吗？有什么样的维修呢？你知道导航接收不到信号是因为什么吗？那现在就由周口汽车导航维修的小编俩告诉你：

1、导航状态下，地图显示“当前”所在地。如果显示屏界面右上角的圆点为红色，则说明信号弱，应当重新检查导航天线有没有接好、导航天线位置放置是否正确。

汽车应当在露天、空旷的地方导航，天线要与地面平衡且直接面向天空才能收到信号。隧道、桥梁、或是高层建筑物都会挡住同步的直接视线，使得导航系统无法工作。

## 2、倒车后视无影像或启动时发颤

首先确定主机倒车控制线是否按到车灯线上和后视摄像头视频线跟主机后视输入插口是否接好。检查后视摄像头供电是否正常，各线路有无磨损损坏，摄像头本身质量问题或是倒车摄像头没安装好，或是接线没接好。

【郑州胜利音响】以用户需求为中心，坚持通过专业水平和不懈努力，帮助客户解决汽车音响导航方面的疑难的问题！