

# 灭火器维修 灭火器 新共安消防科技

产品名称	灭火器维修 灭火器 新共安消防科技
公司名称	湖北新共安消防科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市黄陂区大潭办事处新建村七组177号
联系电话	18186208119 18186208119

## 产品详情

灭火器有下列情况之一者，应报废：

- ??a)常用性标志模糊，无法识别；
- ??b)气瓶(筒体)被火烧过；
- ??c)气瓶（筒体）有严重变形；
- ??d)气瓶(筒体)外部涂层脱落面积大于气瓶(筒体)总面积的三分之一；
- ??e)气瓶(筒体)外表面、联接部位、底座有腐蚀的凹坑；
- ??f)气瓶(筒体)有锡焊、铜焊或补缀等修补痕迹；
- ??g)气瓶（筒体）内部有锈屑或内表面有腐蚀的凹坑；
- ??h)水基型灭火器筒体内部的防腐层失效；
- ??i)气瓶(筒体)的联接螺纹有损伤；
- ??j)气瓶（筒体）水压试验不符合6.5.2的要求；
- ??k)不符合消防产品市场准入制度的；
- ??l)由不合法的维修机构维修过的；
- ??m)法律或法规明令禁止使用的。

## 消防器材、安全设施检查内容

- 一、检查灭火器的维修标签和检查记录标签是否齐全完整，检查灭火器的有效期和灭火器管理按“四定”要求的执行情况。
- 二、检查灭火器的铅封是否完好。灭火器一经开启即使喷射不多，也必须再进行充装。
- 三、检查灭火器可见零部件是否完整，装备是否合理，灭火器维修，有无松动、变形或损坏。
- 四、检查储气瓶压力表指针是否在绿色位置，如指针在红色位置表示灭火器已经失效，应及时充气换药。
- 五、检查灭火器的喷嘴是否畅通，检查喷嘴防潮堵或喷枪零部件是否完备。

下列5方面的部位应确定为消防安全重点部位的检查：

- 1.容易发生火灾的部位
- 2.发生火灾后对消防安全有重大影响的部位
- 3.性质重要、发生事故影响全局的部位
- 4.财产集中的部位
- 5.人员集中的部位

常见的灭火毯大家知道吧，在家里可以说是必备使用，灭火毯具有抗高温，遇到火灾不会燃，腐蚀性非常好，所以在遇到火灾的时候是非常好用的，可以减少很多伤害，灭火器，增加逃生的机会，在人多的时候可以就很多人，保护人身安全，在家里还有财产安全，这种消防器材主要是使用纤维物，灭火器年检报价，进行加工制作而成的，组织非常的紧密所以有很好的阻燃效果，今天武汉消防器材厂家，灭火器年检，给大家说说它的特点了解它。

主要灭火原理就是隔离空气，来达到灭火的目的，一般在家里、公司、汽车上使用的比较多，特别是家里的厨房，做饭的时候比较容易发展火灾，这样的消防器材比较方便存放，而且不像灭火器那样时间存放时间长了，需要保养维修，它就不一样使用之后，没有出现漏洞的现象，还可以继续使用重复利用，没有有效日期不需要维修保养，使用非常方便，像炼钢厂、电弧焊加工、锅炉房、化学实验室等等，易引起火灾的场合都可以使用，起到隔离工作场所、分隔工作层、杜绝焊接工作中可能引起的火灾危险。

灭火器维修-灭火器-新共安消防科技(查看)由湖北新共安消防科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。湖北新共安消防科技有限公司（[hbxgaxf.tz1288.com](http://hbxgaxf.tz1288.com)）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!