

石头制砂机供应商 石头制砂机价格报价 石头制砂机

产品名称	石头制砂机供应商 石头制砂机价格报价 石头制砂机
公司名称	任县驰梦机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邢台市任县邢湾镇新四村
联系电话	15127980682

产品详情

导致轴承发热的原因有哪些

装置不当造成联轴器不对中、轴承座不水平。联轴器或分体式轴承座的对中如果没有调整好，对中精度差，初始状况轴承就处于歪曲状况。例如，某PCF2018型单段锤式破碎机在一次检修后开机，石头制砂机供应商，飞轮侧轴承温度达100 以上。原因是装置不当，破碎机转子轴与电动机轴的同轴度为0.755mm，电动机与破碎轴端面倾斜度为 ≈ 0.0007251 ，均过大。

锤式破碎机的使用寿命要如何延长

- 1) 调换新锤头时进行称量，根据品质平均分几组，每组的品质要求相当，不然开机时转子不平均简易导致振动。
- 2) 由于运行中的冲突，主轴两头轴径简易磨损，安装时要在轴径处加上两个护轴套，使其包在轴上保护轴径。
- 3) 轴承磨损后要赶紧进行修复和调节。轴承磨损后通常应根据新尺寸刮研轴瓦，石头制砂机生产厂家，调节垫片厚度，石头制砂机，使之维持正确间隙，以便形成有用光滑油膜。
- 4) 要按时整理机内部积料，积料的存在会使锤头受到要紧磨损而降低运用寿命。

制砂机常见款式

HVI制砂机

- (1)深腔叶轮，通过量提高30%。
- (2)周护板可上下掉头，能延长制砂机的使用寿命。
- (3)制砂机采用组合式的抛料头，石头制砂机现货销售，在更换时，只需换掉磨损部分，可有效降低使用成本。
- (4)进料方式多种，可在中心和周边进料，能灵活调节，转换方便。
- (5)制砂机可选择合适的润滑方式，如稀油型和油脂型润滑设计，可实现不同模块的互换。

石头制砂机供应商-石头制砂机价格报价-

石头制砂机由任县驰梦机械制造有限公司提供。任县驰梦机械制造有限公司（www.tz1288.com）是河北邢台,机械加工的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在驰梦机械领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创驰梦机械更加美好的未来。