

不锈钢包边风淋室生产厂家 兴瑞净化全国供货

产品名称	不锈钢包边风淋室生产厂家 兴瑞净化全国供货
公司名称	德州兴瑞净化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州市京津冀协同发展产业合作区天衢东路6666号
联系电话	18678352788 18678385635

产品详情

不锈钢包边风淋室冷轧钢板烤漆不锈钢风淋室使用寿命在10年左右，干燥的环境可以使用15年左右，不锈钢包边风淋室生产厂家，如果维护得当的话，不锈钢包边风淋室服务商，使用寿命和不锈钢风淋室不相上下。不锈钢包边风淋室风机倒转或许风淋室风速很小时，有必要检查一下380V三相四线的线路能否接反。如反接了风淋室的线源，轻者会致使风淋室风机不作业或反转风淋室风速减小，不锈钢包边风淋室品牌，重者会烧掉整个风淋室的线路板。

你知道吗？不锈钢包边风淋室也可以有双人模式

不锈钢包边风淋室可分为如下几种：单人单吹风淋室，单人双吹风淋室，单人三吹风淋室，双人双吹风淋室，双人三吹风淋室，多人风淋室，风淋通道，昆明不锈钢包边风淋室，不锈钢风淋室，智能语音风淋室，自动移门风淋室，全自动风淋室，防爆风淋室，货淋室，货淋室通道。第二种双向互锁单向运行模式，人员准许由风淋室进出洁净区域。两扇门电磁锁平日都处于开启状态，仅有任意一扇门可被打开。

不锈钢包边风淋室设备故障处理

一、开机后，电机不启动，应检查:

- 1.电源是否缺相;
- 2.电机是否断相;
- 3.防护罩是否损坏并磨擦偏心块;

二、开机后，电机噪音大、发热等，应检查:

- 1.振动机械与电机地脚接触面的粗糙度是否符合安装要求;
- 2.地脚螺栓是否上紧;
- 3.主机振动加速度是否符合使用要求;

三、调整偏心块后，振幅变化异常，应检查:转轴两端偏心块是否对称调节;

4.在两台振动电机同时工作的振动设备中，当其转相不符合要求时，一定要单台调其相序，不要调两台振动电机总电源的相序。

不锈钢包边风淋室生产厂家-兴瑞净化全国供货由德州兴瑞净化设备有限公司提供。德州兴瑞净化设备有限公司(www.xingruijinghua.cn)是山东德州,保温、隔热材料的企业,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在兴瑞净化领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创兴瑞净化更加美好的未来。同时本公司(www.xingruijinghua.net)还是从事山东净化灯,北京LED净化灯,天津LED平板灯的厂家,欢迎来电咨询。