

轴流式消防排烟风机直销 双拓空调深受信赖

产品名称	轴流式消防排烟风机直销 双拓空调深受信赖
公司名称	山东双拓空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武城鲁权屯工业园
联系电话	18315858188

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东双拓空调设备有限公司

轴流式消防排烟风机震动的解决办法：

如果引风机的轴承温度过高，滨州轴流式消防排烟风机，则也会引起振动，一般是由于润滑不良、冷却不够或轴承异常，所以可以通过不同的方法来进行判断，并制定不同的措施进行解决。在机壳喉舌处加装一排喷嘴，并调成不同的角度。它与冲灰水泵相连，并以冲灰水作为冲洗积灰的动力介质，这样就能有效清除积灰了，并且对叶片的磨损小。烟、风道如果发生振动，那么会引起引风机的受迫振动。所以可以在扩散筒出口端的下面增加一个活支点，轴流式消防排烟风机直销，并且是可以活动的。当负荷产生变化时，只需要调节该支点，就可以消除振动。

包装轴流风机的时候需要注意的问题：

问题1、轴流风机允许采用简便包装形式，但电动机、仪表、轴承、联轴器和皮带轮等必须保证防水、防潮，且仪表应防振。

问题2、包装前应将通风机内、外的积水全部排出，并充分进行干燥。

问题3、轴流风机零部件的外露和不涂漆的加工面，均需涂防锈层，必要时应有保护装置。在装运和贮存期间不得损坏、锈蚀和外部物质的进入。

问题4、对法兰连接件应采取保护措施，可用10毫米或更厚的木板或其他合适材料固定在法兰面上。

我们应该怎样解决消防排烟风机电流过大的问题：

问题1、消防排烟风机的电动机输入电压过低或电源单向断电，轴流式消防排烟风机报价，要及时检查电压，电源是否正常;联轴器连接不正，皮圈过紧或间隙不均，要重新调整找正

问题2、当风机的皮带轴安装不当，消耗无用功过多，也要重新调整找正;如果碰到通风机联合工作恶化或管网故障，一定要调整风机联合工作的工作点，轴流式消防排烟风机哪家好，检修管网系统。

问题3、如果在开车时进口管道闸阀未关严，要注意开车是要关严闸阀;当流量超过额定值或风管漏气，要关小节流阀，检查是否漏气

轴流式消防排烟风机直销-双拓空调深受信赖由山东双拓空调设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。山东双拓空调设备有限公司(www.dzqxkt.com)致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!