

纸浆泵安装 临沂纸浆泵 冀龙泵业厂

产品名称	纸浆泵安装 临沂纸浆泵 冀龙泵业厂
公司名称	河北冀龙泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安国市路景水泵工业区
联系电话	15033228383

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：河北冀龙泵业有限公司

纸浆泵

XJ型无堵塞泵是一种经实际使用，临沂纸浆泵，具有、无或少泄露、抗堵塞性好、运行平稳、可靠性高、结构紧凑等特点。主要体现在以下几个方面：采用半开或全开式叶轮、耐磨板与叶轮前侧间隙可调、轴主要采用机械密封并选用轴承（D级精度）及轴材料等，纸浆泵安装，因此XJ型纸浆泵是您理想的“好帮手”。同时您的成功也是我们始终的追求。

纸浆泵

ZJ型通道式无堵塞纸浆泵，广泛应用于轻工、造纸、矿山、化工、环保、石油、冶金、制药、酿造等行业，是输送含有固体颗粒、纤维及污水等混合悬浮介质的节能新产品。

泵的密封形式采用填料密封或机械密封、由用户根据需要选用，同时根据需要允许采用适合于ISO3069规定的密封空腔尺寸的其他结构的轴封型式（如带波极管的机械密封像副叶轮密封等等）。

故障1：水泵振动原因：泵轴与柴油机(或电机)不同心、叶轮不平衡、轴承损坏

解决方法：调节同心度、叶轮作平衡测试、更换轴承

故障2：泵上水慢原因：前衬板与叶轮间隙大、出水管道不能封住空气、排空满

解决方法：调节间隙、调节出水管道、安装抽真空装置

故障3：泵不吸水原因：灌注引水不够、泵内空气无法排出、吸水管漏气、前衬板与叶轮间隙大

解决方法：继续灌注引水、检查管路是否漏气、调节叶轮与前衬板间隙

故障4：出水压力小、流量小

原因：泵内有空气、叶轮与前衬板间隙大、离合器闭合不紧、叶轮或衬板磨损解决方法：排空泵内气体、调节间隙调节离合器摩擦片间隙、更换叶轮或衬板

故障5：泵磨损快

原因：施工环境(颗粒大)差、输送距离远、进水管路长解决方法：更换沙场、添加加力机组、缩短进水管长度减小汽蚀

纸浆泵安装-临沂纸浆泵-冀龙泵业厂(查看)由河北冀龙泵业有限公司提供。河北冀龙泵业有限公司(jilongby.tz1288.com)有实力,信誉好,在河北保定的离心水泵等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进冀龙泵业和您携手步入辉煌,共创美好未来!同时本公司(www.hbjlsbc.cn)还是从事管道泵厂家,管道泵价格,卧式管道泵价格的厂家,欢迎来电咨询。