

圣源水处理 纯水设备反渗透 反渗透设备

产品名称	圣源水处理 纯水设备反渗透 反渗透设备
公司名称	泰安市泰山区圣源水处理设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	泰安市东开发区
联系电话	15853815688

产品详情

四、有机污染物 原水中的有机物的成份为复杂，其对反渗透膜元件的污染及影响情况也非常难以预料。该项指标是设计反渗透设备时需要认真考虑防护的主要污染物。有机污染物的来源一般分成两种：一类是由于动植物的腐烂物形成的天然腐殖有机物，另一类是工业废弃物污染所形成的有机物。有机物污染反渗透膜时，往往是有机物被较为牢固的吸附在膜表面上，清洗时较为困难。一般说来，反渗透设备厂家，有机物对膜系统的污染后果难预测：水中的有一些有机物对反渗透膜几乎没有任何破坏作用，但却有个别的微量有机物一旦被吸附在膜面后不仅能污染反渗透膜，甚至还能引起膜的降解和退化。所以我们必须对原水中存在的有机物予以高度重视。所以从原则讲上，在我们设计一个反渗透设备时，当原水TOC含量达到3mg/l，就必须在系统内考虑相应的去除措施。一般说来，在处理地表水和废水的反渗透预处理系统中，应尽量在絮凝、澄清和氧化等预处理工艺过程中，将大部分有机污染物去除或分解转化。假如经过以上处理后仍无法满足反渗透设备进水要求，则可以考虑通过活性炭吸附过滤器、有机物清扫器或超滤设备的设置将其进一步去除，以终满足反渗透设备的进水要求。

反渗透纯净水设备的泄漏可能是设备的质量问题。如果反渗透纯净水设备的质量不够好，反渗透纯净水设备也会漏水。随着反渗透纯净水设备市场的热，越来越多的商家加入，一些劣质厂家为了赚取黑心钱，降低反渗透纯净水设备的生产成本，使用劣质材料导致接头质量不合格，反渗透设备，同心度差。管子、厚度不均、压力大、水锤冲击会造成泄漏。在这种情况下，如果产品质量问题被确定，它可以由制造商或经销商要求或更换。

1、运行中出现漏水，主要是因为水路中存在着漏水点。

解决办法：针对这个故障检查该设备的水路，查找漏水点;若不易查找，可用干燥的面巾纸检测。

2、关于噪音问题，如果在生产过程中出现噪音分贝高，主要是因为设备摆放的不稳固;我们可以通过调试机械的位置来校正。还有一个原因就是压缩机运行状态不正常;原水不正常，因为没有供水塔供水，使

水中产生气体;原水管路断水，反渗透设备膜，造成加压泵空转，致使水处理设备产生高分贝的噪音。
解决办法：针对这个故障定期的修复或更换原水管;选择问对比较稳固的环境来摆放水处理设备;要经常维护压缩机，做到压缩机的正确保养;供水时安装供水塔，防止水中大量气体产生。

圣源水处理(图)-纯水设备反渗透-反渗透设备由泰安市泰山区圣源水处理设备有限公司提供。泰安市泰山区圣源水处理设备有限公司(www.sdsyscl.com)位于泰安市东开发区。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前圣源水处理在污水处理设备中享有良好的声誉。圣源水处理取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。圣源水处理全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。