

# 石景山区附近配汽车遥控钥匙 北京龙泰华盛

产品名称	石景山区附近配汽车遥控钥匙 北京龙泰华盛
公司名称	北京龙泰华盛商贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京朝阳区王四营乡盛华汽配城10区1号-A
联系电话	13811192085

## 产品详情

### 奔驰CLS350停放一段时间后遥控器无法解1锁

一辆行驶里程约十一万公里，装载M272发动机的09款奔驰CLS350。车辆停放较长一段时间后，遥控钥匙不能解1锁，附近配汽车遥控钥匙价格，只能用机械钥匙开启车门，无法启动车辆。

故障读取，检查发现蓄电池严重亏电，加电启动发动机，石景山区附近配汽车遥控钥匙，发动机能够启动着机，且发动机运行一切正常，由此推断该车蓄电池存在漏电现象，长时间停放后，蓄电池严重亏电，以致无法遥控解1锁，且发动机无法启动。

用故障检测仪检测，发现多个控制单元内存储了电压过低的历史故障信息。把万用表（选择20 A直流挡）串联在蓄电池负极接线柱与负极导线之间进行整车电器的漏电测试，测得该车的静态电流为225 mA，远高于50 mA，推断该车网络系统中的某个节点失去了低耗能休眠功能。

采用“拔熔丝法”诊断，当拔下后SAM上的熔丝F3后，静态电流恢复正常，为25 mA ~ 30 mA。查询WIS维修系统，得知熔丝F3为停车辅助控制单元和电视调节器控制单元供电。装复熔丝F3，脱开停车辅助控制单元导线连接器，静态电流仍为225 mA；脱开电视调节器控制单元导线连接器，静态电流降为20 mA，由此推断电视调节器控制单元失去了休眠低耗能作用。

排除方法：更换电视调节器控制单元。

以上就是为大家介绍的全部内容，希望对大家有所帮助。如果您想要了解更多智能钥匙的知识，欢迎拨打图片上的热线联系我们。

## 汽车钥匙快没电注意四个征兆

### 汽车钥匙快没电注意四个征兆

#### 1. 比方说遥控距离在变短

本来是5或6米即可开门，不过当下靠近车门才可反应；开车之时也会失灵，多去按几次即可成功。这也是遥控钥匙快要没电之时症状。另外，大家需多加观测下钥匙上面指示灯，附近配汽车遥控钥匙公司，当你去按下按钮时，那指示灯也是会比平常要暗淡些，又或有时明有时暗，那还是要准备去更换电池了！

#### 2. 或许被误认为是钥匙没电

当你发觉车钥匙失灵时，实际上不能确定就是钥匙没电原因，也许是附近有电源干扰。由于钥匙所用电磁波给出指示信号，因此假如说停车之地四周有磁场干扰，那对钥匙使用也是有所影响。此外值得大家警惕是，当下还有种利用此来作案，大家需留心！

#### 3. 仪表板提示

目前很多车系智能钥匙一旦钥匙电量低之时，那仪表板上面就会给提示。尽管遥控钥匙功能都是正常，不过电池寿命也是尽早用尽。

#### 4. 由于汽车电瓶没电了

可先去打着车，将大灯打开。假如说灯光在慢慢变弱，或者是不亮，那按下喇叭，声音也是在慢慢变小。那就表明电瓶是没电，此也是会比车钥匙没电更加麻烦！

## 斯巴鲁翼豹遥控器编程

此车可编程三个遥控器，当更换电池或添加更换遥控器时，附近配汽车遥控钥匙哪里有，需要对遥控器进行编程设置，步骤如下：

1. 拆下驾驶员侧的门槛盖，然后连接在前立柱下端部分的编程连接器。
2. 将驾驶员侧的门锁开关推到UNLOCK（）位置，打开门锁。
3. 将门锁开关按到UNLOCK（）的位置，按两下要编程的遥控器的任一按钮，如要进行第二、第三个遥控器的编程，就把门锁开关按到开启一侧，然后按两下每个遥控器按钮。
4. 门锁会按顺序自动开启和闭锁，这表明遥控器编程完成。

完成所有编程操作后，断开编程连接器。确定门锁可以使用新编程过的遥控器后，重新装回驾驶员侧的门槛盖。

石景山区附近配汽车遥控钥匙-北京龙泰华盛由北京龙泰华盛商贸有限公司提供。北京龙泰华盛商贸有限公司（peicheyaoshi.com）位于北京朝阳区王四营乡盛华汽配城10区1号-A。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前龙泰华盛在汽车锁中享有良好的声誉。龙泰华盛取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。龙泰华盛全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。