

# 叉车租赁价格 叉车租赁 芜湖久越叉车价格

产品名称	叉车租赁价格 叉车租赁 芜湖久越叉车价格
公司名称	芜湖久越物流设备销售有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	鸠江区南翔万商汽配城10栋1516号
联系电话	13635531976

## 产品详情

电动叉车蓄电池寿命使用短是什么原因？

电动叉车蓄电池寿命使用短的原因：

一、本身质量问题比如减少铅的用量，电池组内每个单体电池均衡性差；均衡性差会导致整组电池寿命的急剧衰减。

二、充电器不匹配造成过充电和过放电，这是导致蓄电池极板化的主要原因。而电池极板老化是电池寿命变短的根本原因。

三、使用维护不当比如“二超”放电阶段主要是放电电流超值，即长期超过允许的放电量，叫做“二超”，这也是导致电池极板化的主要原因之一，对电池寿命非常有害。电池容量变小的根本原因：蓄电池极板化是电池寿命变短的根本原因。蓄电池极板化即：蓄电池内用来存储和转换能量的活性物质变少，从而导致电池容量变少。

叉车电池过度放电会造成什么影响？

电动叉车蓄电池放电到终止电压后，继续放电称为过度放电。过度放电会严重损害电动叉车蓄电池，对叉车蓄电池的电气性能及循环寿命极为不利。

电动叉车蓄电池放电到终止电压时内阻较大，电解液浓度非常稀薄，叉车租赁，特别是极板孔内及表面几乎处于中性，过度放电时内阻有发热倾向，体积膨胀，放电电流较大时，电动叉车租赁，明显发热(甚至出现发热变形)，这时浓度特别大，叉车租赁费用，生存晶体短路的可能性增大，况且此时会结晶成较大颗粒，即形成不可逆硫酸盐化，将进一步增大内阻，充电恢复能力很差，甚至无法修复。

电动叉车行走缓慢的原因：

- 1、检查驱动模块有没有烧坏或者是烧短路和断路的现象，排除方法：维修或者是更换模块总成。
- 2、检查驱动板或者电源板是否有烧坏或短路等现象。
- 3、检查驱动电机有没有电源电压过来，检查电机有没有短路或者是断路和漏电的现象，检查碳刷有没有严重的磨损等。排除方法：维修线路，更换电机的碳刷和维修电机的铜头，叉车租赁价格，维修液压电机总成或者是更换新的液压电机。
- 4、检查电动叉车驱动齿轮箱，齿轮，盘角齿或者驱动轮等有没有损坏，排除方法：拆开损坏维修或者是直接更换新的齿轮箱总成，齿轮损坏对其进行直接更换新的齿轮，更换新的盘角齿或者驱动轮。

叉车租赁价格-叉车租赁-芜湖久越叉车价格由芜湖久越物流设备销售有限公司提供。芜湖久越物流设备销售有限公司（[www.jiuyuechache.com](http://www.jiuyuechache.com)）是从事“芜湖叉车,芜湖叉车租赁,芜湖叉车维修”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：黄经理。