

单粒导电按钮生产厂家 单粒导电按钮 驰博精密科技

产品名称	单粒导电按钮生产厂家 单粒导电按钮 驰博精密科技
公司名称	无锡市驰博精密科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	锡山区东港镇兴港北路
联系电话	18961745779

产品详情

各种型号的硅胶因其制造方法不同而形成不同的微孔结构。硅胶的化学组份和物理结构，决定了它具有许多其他同类材料难以取代的特点：吸附性能高、热稳定性好、化学性质稳定、有较高的机械强度等。硅胶根据其孔径的大小分为：大孔硅胶、粗孔硅胶、B型硅胶、细孔硅胶。随着硅胶按键市场的不断扩大，单粒导电按钮生产厂家，如何提高硅胶按键的加工效率让生产者越来越重视，硅胶按键的切边加工是硅胶按键生产过程中的一个重要步骤，而传统的硅胶按键的切边加工效率得不到提高，从而影响了硅胶按键的整体生产效率。

硅胶按键厂工作，单粒导电按钮报价，发现一个问题，很多初次做训狗器硅胶按键的客户，通常都会担心这几大疑虑。

一担心供应商不够专业，不能提供专业的定制解决方案。

二定制训狗器硅胶按键的量比较小，只有不到一千个，担心供应商不接。

三没有做硅胶按键的经验，怎么做完全没有思路。

以上这些所担心的问题其实都不是什么大事，再难的问题都有遇到过。另外量小也没有限制，小编记得有个客户只做50个硅胶按键的也有接。

胶按键丝印工序中会出现的网痕的现象；

这时比较常见的现象，网痕会导致硅胶按键在丝印后表面不完整，一般出现网痕的原因主要是丝印所用的油墨流动性不足，也可能是网孔较粗的网版制作而成了，只要选择流动性较好的油墨和选用网孔较

细的网版进行丝印制作既可。

丝印工艺环节中出现丝印有气泡的情况；

一般丝印比较大的字符经常会出现类似情况，单粒导电按钮现货，出现的原因主要有丝印的速度过快、丝印是力度不均匀、硅胶按键表面不干净、油墨质量度差，本身的粘度不均匀，一般解决的主要办法是根据主要原因来解决，如果是硅胶按键表面不均匀引起的清洗即可，单粒导电按钮，如果是丝印的速度过快，力度不均匀，那么就重点注意这些方面，如果是油墨质量度差的话，可以试想增加消泡剂的，消泡剂可以提高油墨的本身粘度。

单粒导电按钮生产厂家-单粒导电按钮-驰博精密科技由无锡市驰博精密科技有限公司提供。单粒导电按钮生产厂家-单粒导电按钮-驰博精密科技是无锡市驰博精密科技有限公司（www.wuxichibo.com）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：刘经理。