

# 耐磨衬板铸造厂 抚州耐磨衬板 辉煌铸造

产品名称	耐磨衬板铸造厂 抚州耐磨衬板 辉煌铸造
公司名称	庆云辉煌精密铸造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市庆云县迎宾路东首
联系电话	13336270918

## 产品详情

破碎机配件耐磨衬板的更换方法：

破碎机可以分为很多种，比如锤式破碎机、颚式破碎机锤头、反击式破碎机锤头、圆锥式破碎机等，破碎机广泛运用于冶炼、建材、公路、铁路、矿山矿石的破碎等诸多方面，耐磨衬板铸造厂，是常用于硬度较高的物料破碎的机械。下面庆云辉煌精密有限公司为大家讲解的是破碎机配件衬板的更换方法。

破碎机耐磨衬板的更换方法：当破碎机锥体下部衬板装上后，利用锥体下部的调整圈，使下部衬板与锥体之间保持1.0~2.0mm的间隙。上面的衬板装上后，应先将压紧螺母装上，然后再浇铸锌合金。浇铸前，定做耐磨衬板，锥体与衬板先预热60~80℃，衬板各接头的缝隙要用石棉及黏土塞住，以免锌合金漏出。衬板浇完合金后，装上压紧螺母和锁紧板，使之紧紧固定。

耐磨合金钢，耐磨合金钢定义及分类

耐磨合金钢应用于有一定冲击载荷的磨料磨损工况条件，它是指为满足特定的性能要求而有目的的加入其它元素的钢材。如为提高强度、韧性、淬透性及各项综合性能指标而加入的元素称为合金元素。淬火的有铬（Cr）、镍（Ni）、钼（Mo）、铜（Cu）、硅（Si）、锰（Mn）、钒（V）、钛（Ti）、稀土（Re）、钨（W）、硼（B）甚至有些有害元素在特定环境条件下为满足特别需求，亦可称为合金元素，如硫（S）、磷（P）等，耐磨合金钢大致分为奥氏体锰钢、中铬钢、低合金钢和石墨钢五大类，分别适用不同工况条件。

庆云辉煌精密铸造有限公司主要生产各种耐磨耐热铸件，主要产品有，各种高铬铸铁耐磨衬板，抚州耐磨衬板，各种高铬铸铁耐磨管道，高铬炉篦条、高铬炉排、高铬耐磨锤头，破碎机耐磨衬板，欢迎新老客户前来订购。

耐磨铸件采用消失模铸造工艺的不足：

- (1) 生产厚大铸件时泡沫夹渣不易排出；
- (2) 生产低碳合金钢类铸件易产生增碳，给熔炼以及热处理带来麻烦，目前一些厂家采用先烧后浇工艺得到一定的解决；
- (3) 消失模生产设备厂家，提供设备的同时，应该提供相应铸件的生产工艺；
- (4) 消失模铸件的浇冒口设计应该有规范可循，应该推广采用CAE分析系统对浇注成型和凝固进行模拟，确定合理的浇注系统。

耐磨衬板铸造厂-抚州耐磨衬板-辉煌铸造由庆云辉煌精密铸造有限公司提供。庆云辉煌精密铸造有限公司(www.sdhzz.com)是从事“高铬炉条,双金属耐磨弯头,单金属耐磨管,耐磨锤头,衬板”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：纪文辉

。