## 大型纵剪机组厂 华冶设备 大型纵剪机组

产品名称	大型纵剪机组厂 华冶设备 大型纵剪机组
公司名称	太原华冶设备研究所(有限公司)
价格	面议
规格参数	
公司地址	太原市杏花岭区新建路新建SOHO203
联系电话	18535164201 18535164201

## 产品详情

太原华冶设备研究所是专业从事设计开发和制造高频直缝焊管设备、螺旋焊管设备、冷弯型钢设备、板材和管材精整设备以及纵横剪生产线的高新技术企业。并拥有自营进出口权。

## 纵剪机生产设备操作流程:

启动循环水:启动冷水循环,大型纵剪机组,同时检查它是否正常工作。

打开电源:确认电源指示灯亮起后,启动电机,让其运行30秒至1分钟,期间查看电机是否正常运转,大型纵剪机组厂,有无异响。

点动运行:进行点动运行,合闭刀架,大型纵剪机组价位,并检查刀口的对合情况以及螺栓的紧固情况,然后进行压料。

连续或单次操作:选择连续或单次操作,然后按下剪切开关进行剪切操作,如遇突发情况,可以按下紧急按钮。进行剪切时,出料一侧严禁站人。

太原华冶设备研究所是专业从事设计开发和制造高频直缝焊管设备、螺旋焊管设备、冷弯型钢设备、板材和管材精整设备以及纵横剪生产线的高新技术企业。并拥有自营进出口权。

纵剪机在加工过程中会产生很多加工屑,不愿意看到的就是加工屑会粘附到纵剪机的电极丝上,因为这会对纵剪机的性能产生影响。那大家知道为什么会出现这样的现象吗?有什么方式可以避免?

通过分析发现,加工屑的产生是由于纵剪机的电子脉冲电源参数设置不当导致的。纵剪机作业时,间隙 击穿后的初期是以火花放电形式存在的,到了后期就转变成了过渡电弧放电,从而使得高速抛出的熔化 物形成加工屑。 当这种加工屑的直径及体积变大到一定程度时,就会由于热惯性而不容易冷却,使得较宽的电子脉冲宽度容易产生较大的加工屑,并易粘附到电极丝上。

但是还有一个原因也会产生较大的加工屑,那就是电子脉冲宽度间隔太小,使得消电离不充分导致的持续多次的放电。这时由于纵剪机每次击穿前的绝缘强度不断减低,从而出现了和以上一样的情况。

由此可见,为了保证纵剪机的正常工作,一定要将其电子脉冲宽度保持在既狭窄间隙又大的状态下。

太原华冶设备研究所是专业从事设计开发和制造高频直缝焊管设备、螺旋焊管设备、冷弯型钢设备、板材和管材精整设备以及纵横剪生产线的高新技术企业。并拥有自营进出口权。

总的来说纵剪机他的电气控制就是用张力辊、夹送辊、卷取机、开卷机等他们用的都是直流传动,他的这个传动的设备有两个,大型纵剪机组采购,分别是交流和直流。他的速度反馈都是用脉冲的编码器来进行反馈的,这样他的精度就能够很好的来控制。他的废卷机使用变频来控制的,他可以让作业者的劳动强度大大的减轻。

大型纵剪机组厂-华冶设备-大型纵剪机组由太原华冶设备研究所(有限公司)提供。太原华冶设备研究所(有限公司)(www.tyhuaye.com)是山西太原,轧钢设备的企业,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在太原华冶设备领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创太原华冶设备更加美好的未来。