

门窗制作 长沙门窗 三翔装饰 一站式家装

产品名称	门窗制作 长沙门窗 三翔装饰 一站式家装
公司名称	福建三翔幕墙装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福建省泉州市丰泽区万达星光耀广场14栋8楼
联系电话	18065603783

产品详情

- 1、铝门窗结构强度和刚度未能达到铝门窗使用所在位置抗风压性能的指标要求，造成铝门窗的受力杆件、五金配件、密封件和粘接材料在正常风荷载作用下产生严重的塑性变形，拉裂或损坏等，致使门窗本体密封失效而产生雨水渗漏。其原因是产品未能按规范正确进行强度计算和设计，并且没有在生产安装之前通过抗风压的物理性能测试。
- 2、铝门窗防水结构设计不合理，防水密封层次不够，铝门窗结构腔内的排水通道没有形成。当雨水在室内外风压差的作用下很容易地进入铝门窗腔内并进入室内，而进入铝门窗腔内的雨水，却不能通过铝门窗排水系统顺畅地排出室外而留在门窗内造成积水并产生渗漏现象。
- 3、在建筑设计的过程中，铝门窗的使用选型不当也是造成门窗雨水渗漏的原因之一。*为常见的如将普通推拉门铝门窗用于高层建筑或雨水量大的地区的外立面，同时并未在铝门窗的结构上或在建筑的结构上采取必要的防水措施而直接使用。
- 4、铝门窗加工制作精度达不到质量要求，配合间隙过大，需粘接后组装的部位没有涂密封材料而直接组装，门窗制作，造成雨水容易通过各种装配间隙渗入门窗及主体结构之内。
- 5、铝门窗在现场安装时，装配尺寸控制不好，致使相互有搭接密封的位置相互错位或搭接尺寸不足，或因压力足而有间隙，用于固定门窗框的紧固螺丝没有闭胶封堵，用密封胶密封时未清洁密封部位的表面等。
- 6、铝门窗使用的密封材料太差，如胶条过硬，抗*化时间短，密封胶过期使用或是假胶，抗变位能力差、易拉裂等。
- 7、铝门窗与洞口墙体连接部位是雨水渗漏*为常见的部位，其主要原因有以下几方面：

1、门窗打胶：大家可以看一下自己家的门和窗内外是否打胶了，有的装修公司仗着消费者不是行家，就粗糙了事，只打内墙胶，外墙胶不打，这样不仅影响美观，而且有的消费者明明是付了这部分钱的，师傅们却不让消费者得到他们应有的服务；

2、皮条：对门窗了解一点的都知道，安装平开窗要用到皮条，一般我们说三元乙丙材质的皮条就是好皮条，且材质越软越好，因为相对来说只要材质没问题的话较软的胶条有好的兼容性，什么热胀冷缩都不怕，而差等的PVC胶条易断，经过一段时间的日晒雨淋就会遭到侵蚀，进而窗子会容易进入灰尘，伴随着渗风渗水等现象；

3、毛条：毛条的安装部位一般在窗(门)扇上，框扇的四周围或密封桥(挡风块)上，增强框与扇之间的密封。毛条规格是影响推拉门窗水密性能的重要因素，也是影响门窗开关力的重要因素。毛条规格过大或竖毛过高，不但装配困难，而且使门窗移动阻力增大，尤其是开启时的初阻力和关闭时的后就位阻力较大；规格过小，或竖毛条高度不够，易脱出槽外，使门窗的密封性能大大降低。毛条需经过硅化处理，质量合格的毛条外观为表面平直，底板和竖毛光滑、无弯曲、底板上没有麻点，符合0.2mm的规定。

1、选用隔热型材内外框软性结合，边框用胶条的三密封方式，关闭紧密，气密、水密功能特佳、保温功能优越。

2、断桥铝型材可完成门窗的三道密封结构，长沙门窗，合理别离水汽腔，成功完成气水等压平衡，明显进步门窗的水密性和气密性，门窗安装，到达窗净亮堂的效果。

3、隐形纱窗，可内外挑选安装运用，可防蚊虫，苍蝇。

4、断桥铝防盗、防松动设备，确保窗户在运用中的安定与安全。

5、其结构经精心规划，接缝紧密，门窗公司，可有用阻隔噪声。

6、断桥铝防风沙、抗风压。内框直料选用空心规划、抗风压变形能力强，抗轰动效果好。

7、断桥铝强度高、不变型、免保护。

8、断桥铝多种颜色，具装饰性。

9、断桥铝开启方式有平开式，内倾式，上悬式，推拉式，平开和内倾兼复合式等，可根据需求挑选适宜的方式。

10、徐州断桥铝门窗在生产过程中不会发生有害物资，所有的资料均可回收循环再运用，属绿色建材环保产品。

门窗制作-长沙门窗-三翔装饰 一站式家装(查看)由福建三翔幕墙装饰工程有限公司提供。福建三翔幕墙装饰工程有限公司(fjsanxiang.com)位于福建省泉州市丰泽区万达星光耀广场14栋8楼。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前福建三翔装饰公司在建筑项目合作中享有良好的声誉。福建三翔装饰公司取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。福建三翔装饰公司全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。