

福州自动卧式带锯供应 迈普机械

产品名称	福州自动卧式带锯供应 迈普机械
公司名称	迈普机械（苏州）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市吴中区越溪街道苏旺路318号6幢
联系电话	13270972132 13270972132

产品详情

锯床系统对于压缩空气供给系统的要求带锯床一般都使用了不少气动元件，所以厂房内应接入清洁的干燥的压缩空气供给系统网络。其流量和压力应符合要求。压缩空气机要装置在远离数控机床包括带锯床地方。根据厂房内的布置情况、用气量大小，应考虑给压缩空气供给系统网络装置冷冻空气干燥机、空气过滤器、储气罐、平安阀等设备。

迈普机械(苏州)有限公司成立于1964年，有着超过40年的制造和行销经验。在意大利、加拿大、美国、中国建有超过30,000平方米的厂房和设施，在四个国家超过300名员工。迈普机械(苏州)有限公司在全球锯床市场，有着超过四十年的锯床制造经验。欢迎致电咨询！

带锯床使工厂的生产功率得到了极大地进步，并且带锯床的普及率也是一切工业设备中高的，时至今日带锯床以其强壮的生产功率和惊人地销售量，在我国工业进程中不只书写了自己的传奇，也为锯业厂家带来丰盛的报答。

众所周知，自动卧式带锯供应，带锯床在金属切削领域的广泛应用，使得高速加工技术得以迅速发展。如何充分利用好带锯床的各项优越性能和维护好带锯床的精度，就显得至关重要，现在就结合锯床厂家技术人员的锯床使用经验，先说说带锯床在电源方面需要注意的一些细节和常识，希望会对大家有帮助。

电源是维持系统正常工作的能源支持局部，失效或故障的直接结果是造成锯床整个系统的停机或毁坏整个系统。同时，由于锯床系统使用的三相交流380V电源，所以平安性也是带锯床设备装置前期工作中重要的一环

福州自动卧式带锯供应-迈普机械由迈普机械（苏州）有限公司提供。迈普机械（苏州）有限公司（www.mepchina.com.cn）为客户提供“生产和组装锯床和其他工业机床,锯床和零配件”等业务，公司拥有“迈普机械”等品牌，专注于锯床等行业。欢迎来电垂询，联系人：潘晖。