

青岛同步带加挡块 景天传动科技公司 同步带加挡块供应

产品名称	青岛同步带加挡块 景天传动科技公司 同步带加挡块供应
公司名称	无锡景天传动科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市惠山区玉祁街道黄泥坝村
联系电话	18921321399

产品详情

贮存时库房温度宜保持在-15~40摄氏度之间 相对湿度宜保持在50%~80%之间。

储存期间应避免使皮带承受过大的重量而变形，防止机械损伤，不得过于弯曲和挤压。

皮带的使用温度范围为:-40 ° -120 ° C。

在储存和运输期间，应避免阳光直射或雨雪浸淋，保持清洁，防止与酸碱油类及有1机1溶1剂等影响橡胶质量的物质接触。

这些问题应该适用于多数的工业皮带的储存，因为万变不离其宗嘛！当然大家如果有其他好的建议的话可以在网上留言告诉我们，我们非常欢迎你们的意见。

输送带的选型和使用方法

输送带的选型分为两类，不同种类的输送带有不同的作用，同步带加挡块供应，所以应当选择正确地输送带。同时正确使用输送带能够延长其寿命，青岛同步带加挡块，这是苏州互强工业设备有限公司介绍输送带的选型和输送带的使用。

一、输送带的选型

输送带的选型分为普通输送带和特种输送带两类。

1.普通型输送带：这种输送带用纤维织物作带芯，用一般橡胶作覆盖材料，表面光滑平整。

2.特种输送带：主要有钢绳芯带、高倾角带、耐热带、耐寒带、难燃带、金属丝网带和钢带等。

钢绳芯带：用多根挠性好而强度高的特殊钢丝绳代替纤维织物带芯的输送带。

高倾角带：包括矮花纹带、高花纹带、横隔板式带和挡边式带几类。

耐热带：用特种橡胶作覆盖材料的输送带，输送物料的温度高可达800℃。

耐寒带：也是用特种橡胶作覆盖材料的输送带，能在-55℃的环境中使用的。

难燃带：用聚或特种橡胶作覆盖材料的输送带，主要用于煤矿井下。它与滚筒或其他机件产生强烈摩擦时不易产生火焰而引起。

金属丝网带：由金属丝编织而成，没有覆盖层，用以输送-55℃~1200℃的物料或在输送时完成物料的脱水作业。

传动带在收割机上使用要注意什么？小编认为主要要看他的合适紧度、是否有震动和有没有扭曲。一些具体的要求小编下面为你一一讲述：

1.保持V带有合适紧度

V带过紧，会使带发热，容易丧失弹性，V带太松、很容易在带轮上打滑。可用手指按压带的中部来检查，按压时其下沉量应符合说明书上的要求。应常检查带的张紧度，拉长变松后应及时调整。实践证明，V带在初运行20-30min内的拉长量，约为V带终拉长量的85%。因此，更换新带运行20-30min后，专业同步带加挡块，应停机检查其张紧度。如不符合要求，应及时调整。经验表明，V带的使用寿命在很大程度上取决于一次的检查调整。

青岛同步带加挡块-景天传动科技公司-同步带加挡块供应由无锡景天传动科技有限公司提供。无锡景天传动科技有限公司（www.wuxissd.com）为客户提供“PVC输送带-PU食品输送带-PVK物流输送带”等业务，公司拥有“景天传动”等品牌，专注于行业专用设备等行业。欢迎来电垂询，联系人：周小姐。