

四芯电话线曲线 恒顺通讯 厂家直销 四芯电话线曲线公司

产品名称	四芯电话线曲线 恒顺通讯 厂家直销 四芯电话线曲线公司
公司名称	南安市恒顺通讯器材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福建省、南安市、洪濑镇都心村58号
联系电话	13055322306

产品详情

对讲机主要部件

外壳

专业机一般采用性能非常好的塑胶材料PC+ABS，四芯电话线曲线公司，外观光泽性好，不易老化、磨损，产品坚固耐用；商业机常选用工程塑胶ABS，在外观、强度、耐磨损、老化等方面均能很好的满足要求；按键采用硅胶，耐磨损，四芯电话线曲线供应商，不易老化，手感好；铝壳采用轻质材料铝合金ADC12，易成型及后续处理等。

外壳

专业机一般采用性能非常好的塑胶材料PC+ABS，外观光泽性好，不易老化、磨损，产品坚固耐用；商业机常选用工程塑胶ABS，在外观、强度、耐磨损、老化等方面均能很好的满足要求；按键采用硅胶，耐磨损，不易老化，手感好；铝壳采用轻质材料铝合金ADC12，易成型及后续处理等。

【对讲机的那点事】对讲机写频线的使用注意事项

刚买的对讲机一般都是可以互通的，但是如果出现串频现象后就需要修改调整对讲机的频率和亚音，这就需要写频线来链接对讲机，对讲机写频时，写频线起到的作用就是对电平的转换，通俗点讲就是把电脑发出的信息转换成对讲机能读懂的信息，就如翻译一样。

在使用写频线给对讲机写频是应有几点注意事项：

- 1、拔插写频线时应尽量准确拔插，请勿左右摆动以免造成写频线和耳机插座的损坏；
- 2、写频线使用一段时间后，插头上的镀镍会有磨损和脱落（如下图），此时与对讲机耳机插座接触不良，若无法正常读写频，说明写频线已经坏了；
- 3、有些插头镀镍磨损脱落的写频线，反复插拔，可能偶尔还可以读写频，但请勿如此操作，这样会加快耳机座损坏，耳机座损坏可能会引起对讲机发射无话音或对讲机无声音，所以正确的方法是使用新的写频线；
- 4、当同时出现多台对讲机无法读写频的情况，四芯电话线曲线加工，应先检查对讲机是否正常开机，写频线与电脑和对讲机的连接是否正常有无接触不良，这些都没有问题的话，可能是写频线损坏了，此时可以更换一条新的写频线。

对讲机的英文名称是 two way radio，四芯电话线曲线，它是一种双向移动通信工具，在不需要任何网络支持的情况下，就可以通话，没有话费产生，适用于相对固定且频繁通话的场合。

对讲机的英文名称是 two way radio，它是一种双向移动通信工具，在不需要任何网络支持的情况下，就可以通话，没有话费产生，适用于相对固定且频繁通话的场合。

对讲机的英文名称是 two way radio，它是一种双向移动通信工具，在不需要任何网络支持的情况下，就可以通话，没有话费产生，适用于相对固定且频繁通话的场合。

四芯电话线曲线-恒顺通讯厂家直销-

四芯电话线曲线公司由南安市恒顺通讯器材有限公司提供。四芯电话线曲线-恒顺通讯厂家直销-四芯电话线曲线公司是南安市恒顺通讯器材有限公司（www.hengshuntongxun.com）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：党远成。