

精密钣金加工厂 六安钣金加工 合肥辉宝机柜专业生产

产品名称	精密钣金加工厂 六安钣金加工 合肥辉宝机柜专业生产
公司名称	合肥辉宝机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市庐阳区沱河路54号101-102厂房
联系电话	18326117767 18326117767

产品详情

喷油：是指采用专用的喷枪把油漆均匀地喷附于工件表面的工艺过程。喷粉：是指采用喷枪把粉末均匀地喷涂在工件表面的工艺过程。电镀：是指为了保护或者美观工件而在工件的表面镀上一层金属的工艺过程。氧化：是指为保护或者美观工件而在工件表面形成氧化膜的工艺过程。喷砂：指通过喷砂机喷砂对工件表面进行处理的工艺过程。

设备调试：用塞规尺检查和调整剪切间隙。材料厚度及对应剪切间隙由机床确定，公司现有的数控剪板机能够根据板材的厚度自动设定并调整剪切间隙。注：剪切间隙按板料厚度的8%—12%取值。剪切尺寸要求。剪切口毛刺高度 0.15、不得有凸凹不平、拉断、变形现象。长、宽、对角尺寸在图纸或JB/T6753.1-1993规定公差范围内。

原材料检验标准：1、金属材料：钣金厚度及质量应符合国标，钣金加工多少钱，采用的钣金需出示性能测试报告及厂商证明。材料外观：平整无锈迹，六安钣金加工，无开裂与变形。尺寸：按图纸或技术要求执行，本司未有的按现行国标执行。塑粉：2、塑粉整批来料一致性良好，有出厂证明与检验报告，包含粉号、色号以及各项检验参数。试用后符合产品要求（包括颜色、光泽、流平性、附着力等）。

精密钣金加工厂-六安钣金加工-合肥辉宝机柜专业生产(查看)由合肥辉宝机械有限公司提供。合肥辉宝机械有限公司（www.ahhuibao.cn）是从事“钣金加工,机箱”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：袁经理。

