

# 河北轴头盖模具 轴头盖模具价格 城龙模具厂

产品名称	河北轴头盖模具 轴头盖模具价格 城龙模具厂
公司名称	永康市城龙模具厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省永康市经济开发区西朱九龙北路330号（永康市职业技术学院旁）
联系电话	15657920135

## 产品详情

模具维护注意事项：

- 1、生产结束后要对模具进行检查。
- 2、对模具进行的清擦，将模具内的废料、杂物清理干净，保证废料盒中无废料。
- 3、将模具的使用发现的问题作如实地反馈，并在交接单中做好记录或通知修理人员经行修理。

【拉伸模具、五金模具、冲压模具、炊具模具】城龙模具厂欢迎各界朋友莅临参观，拨打图片上的电话咨询！

冲压模具制件的表面质量问题，主要是毛刺过大。造成制件毛刺过大的原因，首先是模具刃口的磨损，应重新研磨模具，确保刃口锋利。其次是凸、凹模的间歇不合理，间隙过大使侧面大部分为擦光带，间隙太小会出现二次剪切面，如果材料硬度太高，则应更换材料或加大间隙。冲裁搭边尺寸过小或切边材料过少时，材料会被拉入模具间隙内而成为毛边。此时必须加大冲裁的搭边尺寸或切边余量。

【拉伸模具、五金模具、冲压模具、炊具模具】城龙模具厂欢迎各界朋友莅临参观，拨打图片上的电话咨询！

在模具加工制造过程中：

模具表面产生一层富集电极元素和电介质元素的白亮层，河北轴头盖模具，又硬又脆，轴头盖模具价格，这一层本身会有裂纹，有应力。电火花加工时应采用高的频率，使白亮层减到较小，必须进行抛光方

法去除，轴头盖模具定制，并进行回火处理，回火在三级回火温度进行。

**【拉伸模具、五金模具、冲压模具、炊具模具】**城龙模具厂欢迎各界朋友莅临参观，拨打图片上的电话咨询！

河北轴头盖模具-轴头盖模具价格-城龙模具厂(推荐商家)由永康市城龙模具厂提供。“ 模具材料,拉伸模,冲压模,成型模,餐具炊具厨具模具,蛋糕模 ” 就选永康市城龙模具厂（[www.zjclmj.com.cn](http://www.zjclmj.com.cn)），公司位于：浙江省永康市经济开发区西朱九龙北路330号（永康市职业技术学院旁），多年来，城龙模具厂坚持为客户提供好的服务，联系人：华静。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。城龙模具厂期待成为您的长期合作伙伴！