

超市监控视频 中丹视频监控收费表 青山湖区视频监控

产品名称	超市监控视频 中丹视频监控收费表 青山湖区视频监控
公司名称	江西中丹科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南昌市青山湖区北京东路242号205室
联系电话	13755779859 13755779859

产品详情

安防监控维护范围

1、监控系统中设备的故障解决；2、监控系统中设备损坏后的维修或更换；3、监控系统线路、电源检测和维修；4、监控系统整造和升级的建议；5、用户操作人员的简单维护工作培训；6、对门禁系统、防盗系统、楼宇对讲、广播系统、集团电话、道闸等安防设备的维护。安防监控维护内容一般维保内容包含监控主机维护、监视器维护、摄像头维护、视频线电源线维护、升级、存储设备检查维护、机房温度湿度检查、视频光端机维护、云台支架维护、传输设备维护等维护保养暗具体服务内容如下：1、视频信号线、电源线路、所有BNC接口焊点、网络接口、电源接口是否松动或接触不良。2、摄像头清晰度调节、角度调整、焦距调整、灰尘清理、防水处理等。3、监控服务器和监视器设备检测、清理灰尘、硬件升级或更换等。4、升级、数据备份、存储设备检查维护保养。5、门禁系统、防盗系统、楼宇对讲、广播系统、集团电话、道闸等安防设备的维护保养等。

怎么维护保养监控主机：

1、主机通电前，须先检查，避免因接触不良而烧坏配件。检查方法是：A、晃动主机以检查内部是否有松脱的现象；B、从主机后面检查各插卡是否有歪斜而接触不良的现象；C、电压选择开关是否设置在230的位置，并与供电电压匹配；有不正常现象，请不要通电。立即通知供货商，听取处理意见。2、后面板很多接口是插针式的，连接前检查插针是否歪斜，避免损伤接口。3、接口匹配不好的，如音频和视频接头匹配较紧等，请先更换接头。4、主机为插卡结构，外接接头时不得硬推和硬拉，避免造成接触不良。5、主机工作时，请固定安放位置，不要拖动。6、按主机接口属性，将相关外设全部连接完毕，并检查接触是否良好。7、用在线式不间断电源（UPS）为本主机供电，避免停电造成硬盘损坏。8、按正确程序关机，不得用关电源方式关机，避免造成系统损坏。

安防监控工程施工布线步骤

- 1、现场勘察，用户方和施工方人员一起，超市监控视频，用户方先提出要求，施工方根据需求与用户方进行充分沟通，包括电源线和信号线走线，走明线还是暗线，对建筑物破坏等，并做好详细的书面记录。
- 2、初步的规划设计，根据用户的需求及双方沟通的相关记录，结合实际情况，从专业的角度，提出的设计方案，用户方特别提出的，需要充分考虑，并反复与用户方沟通，视频监控系统价格，方案修正，待方案定型后，交用户方书面确认。
- 3、待用户方书面确认后，工程负责人，负责规划备料，备工，网络视频监控，以及用户方配合要求等方面事宜，并制定施工进度表，青山湖区视频监控，负责内外协调和施工进度管理与控制。
- 4、设备的采购与验收，对采购的设备进行质量检测，是否符合当前的施工要求。
- 5、现场施工，施工人员根据工程图纸和施工前的会议，了解工程质量要求，施工标准，严格把控施工质量和施工进度。
- 6、工程验收。用户方与施工方共同对完工的工程进行验收，确保工程符合约定的质量要求和标准。

超市监控视频-中丹视频监控收费表-青山湖区视频监控由江西中丹科技有限公司提供。江西中丹科技有限公司（www.jxzbtwy.com）位于南昌市青山湖区北京东路1669号江西科技学院大学科技园1栋412-415。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前中丹科技在集成监控系统中享有良好的声誉。中丹科技取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。中丹科技全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。