

# 芜湖迈博静电喷涂公司 表面静电喷涂 安庆静电喷涂

产品名称	芜湖迈博静电喷涂公司 表面静电喷涂 安庆静电喷涂
公司名称	芜湖迈博机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖市鸠江区湾里街道凤鸣湖社区桥北工业园1# 厂房
联系电话	18000000000

## 产品详情

当喷涂出的产品出现附着力差怎么处理？

### 1. 前处理

前处理的清洗不干净造成工件上残留脱脂剂、铬化渣或者水洗槽被碱液污染而引起的附着力差；解决方法是加强水洗，调整好脱脂工艺参数以及防脱脂液窜液。

### 2. 预烘

预烘的时候烘烤不充分有水渍导致附着力差；解决方法增加滴水时间和预烘时间。

### 3. 固化

固化的时间或者温度不够；解决方法保持烘道中的炉温上下温差5℃，链条的线速度调节好。

### 4. 喷枪

喷枪喷出的粉末不均匀导致的，对于一些比较复杂的工具需要专业的喷枪去解决或者选择一些振荡频率为17khz的喷枪去解决。

## 影响到静电喷塑粉末质量的因素

现在在一些大大小小行业中会经常会使用到静电喷塑粉末，因为这种粉末涂料性能良好，价格实惠，加

工喷涂方法简单，今天芜湖迈博小编来给大家讲解下会影响到静电喷塑粉末质量的几个因素。

1、粉末涂料质量差。这一点会是多种因素影响的，像是原材料不合格，安庆静电喷涂，就会造成涂层出现各种缺陷。配方设计不合理，配方设计不完善，静电喷涂加工厂，会降低粉末涂料的使用性能，还会影响涂层的性能。生产工艺不规范，表面静电喷涂，回收粉不良，混粉，材料保管不善，质检制度不健全等都是会导致粉末涂料质量差的原因。

2、喷涂工艺执行不严喷涂前处理效果差，工艺条件失控，电压过高过低，固化温度过低或过高，操作不当：喷枪口位置或方向不正确，上粉率低。调整喷枪口朝向，使粉末云直接喷向工件凹陷区域。

### 静电喷塑粉末选购时常见骗1局

1、蓄意夸大功能适当的夸张是每个销售行业都存在的现象，为了自己产品更好的销量，适当的夸张并不是行不通，可是蓄意的、毫无根据的夸张就是欺骗。大多数消费者根本就不了解粉末涂料，对于行业信息了解的也很少，在选择静电喷塑粉末时完全凭销售人员的介绍来选择，对于销售人员蓄意夸大产品的功能也意识不到。

2、概念欺诈概念欺诈主要是由于商家胡乱炒1作并制造卖点。例如当前最流行的概念就是绿色环保，静电喷涂公司，商家们就抓住这一点大肆炒1作并制造卖点。对于名不符实的产品，购买前最好咨询相关专家或者多关注一些行业信息，相信不难避免这样的骗1局。

芜湖迈博静电喷涂公司(图)-表面静电喷涂-安庆静电喷涂由芜湖迈博机械制造有限公司提供。芜湖迈博机械制造有限公司(www.mbpentu.com)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。迈博喷涂——您可信赖的朋友，公司地址：芜湖市鸠江区湾里街道凤鸣湖社区桥北工业园1#厂房，联系人：韦总。