

铝合金风口生产厂家 淮安铝合金风口 铭鸿风口

产品名称	铝合金风口生产厂家 淮安铝合金风口 铭鸿风口
公司名称	天津铭鸿风口厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津东丽区机场货运路5号
联系电话	18722026217

产品详情

【铭鸿风口厂向您推荐产品--铝合金风口】

空调新风口设置的位置也就是室外新风进入室内的地方，铝合金风口百叶，其空气的质量关系到进入室内的室外空气是否新鲜。通常新风口的位置一般设置在建筑物的外墙、屋面和地下室天井。由于新风口的建筑外型不美观，新风口的位置往往不被重视。

设在外墙的新风口，有的设在隐蔽处或在建筑的死角，其所在位置的室外空气难于流动，不清新。有的新风口下方是停车场或垃圾堆放处，其排出的尾气和异味，被吸入到室内。

【铭鸿风口厂向您推荐产品--铝合金风口】

风管内风量的测定方法：

测定截面位置和测定截面内测点位置的确定：

在用毕托管和倾斜式微压计测系统总风量时，测定截面应选在气流比较均匀稳定的地方。一般都选在局部阻力之后大于或等于4倍管径（或矩形风管大边尺寸）和局部阻力之前大于或等于1.5倍管径（或矩形风管大边尺寸）的直管段上，铝合金风口生产厂家，当条件受到限制时，距离可适当缩短，且应适当增加测点数量。

【铭鸿风口厂向您推荐产品--铝合金风口】

施工工艺要点

(1) 空调器安装固定完毕试机前，淮安铝合金风口，应先进行制冷剂泄漏检查。检漏主要针对空调内外机管道的4个接口和截止阀的阀口等处，要逐一检漏，双层百叶铝合金风口，并进行空气排放。

(2) 试运行温度检验及漏水检验：开机15-20分钟以后，在距室内进出风口10-20mm处用温度计的检验头测量温度，制冷时进出风口温差应不小于10度，在制热状态下（热泵型空调）进出风口温差应不小于15度，电辅热型空调进出风口温差应不小于23度，内机冷凝水通过机内接水盘、落水管自然流出室外。

铝合金风口生产厂家-淮安铝合金风口-铭鸿风口(查看)由天津铭鸿风口厂提供。天津铭鸿风口厂（www.mhfk.com）位于天津东丽区机场货运路5号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前铭鸿风口在管道辅助材料中享有良好的声誉。铭鸿风口取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。铭鸿风口全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。