

# 成都西门子人机界面通电显示(竖条/横条/多画面)维修

产品名称	成都西门子人机界面通电显示(竖条/横条/多画面)维修
公司名称	雷煜自动化
价格	800.00/台
规格参数	西门子:西门子液晶显示屏面板维修 TP1200:液晶触摸屏按不动维修 质保周期长:西门子触摸屏死机维修
公司地址	成都青白江区清泉大道716号66栋 崧泽大道6686号
联系电话	15881129430 18521082189

## 产品详情

成都西门子人机界面通电显示(竖条/横条/多画面)维修、西门子触摸屏进不去系统维修、西门子TP900触摸屏开机无显示维修、西门子TP1200液晶显示屏黑屏、白屏、花屏维修、南充西门子触摸屏维修公司、遂宁西门子触摸屏维修电话、西门子触摸屏按键按不动维修、西门子液晶屏死机维修、西门子液晶显示屏通讯死机维修、西门子触摸屏开机就死机维修成都西门子触摸屏进不去系统维修、西门子液晶屏开不了机维修、西门子触摸屏显示器按不动维修、西门子液晶屏进不去系统维修、西门子触摸屏按不动维修、西门子触摸屏开机不亮什么原因、西门子触摸屏触摸不准怎么维修、西门子液晶显示器按不动维修多少钱、西门子触摸屏主板维修、西门子触摸屏解密维修公司、西门子触摸屏连接通讯不上维修、西门子触摸屏显示花屏原因、西门子触摸屏坏维修、

你为维修后，怕程序丢失担心吗？本公司拿到机器后，在检测的过程中，先帮客户拷贝机器上面的数据，做备份，然后再进行修理，维修速度快（当天可好），维修价格优，质保周期长，免费检测，修好收费。

西门子TP700触摸屏无显示维修、西门子触摸屏TP1000液晶屏维修公司、西门子触摸屏电源坏维修、西门子触摸屏上门维修公司电话、成都西门子触摸屏开不了机维修、可解决的问题包括：触摸屏上电无反应，上电烧保险，上电蓝屏，通电几分钟后屏幕变为蓝屏，主板故障，屏幕偏黑，通讯时有时无，触摸失灵，有时白屏，触摸面板故障，黑屏，死屏，电源故障，液晶故障，触摸面板损坏，触控正常但主板程序无反应，触摸不良，触摸失灵；操作灵敏度不够，上电无任何显示，PWR灯不亮但其他一切正常，双串口无法通讯，主板松动，485串口通讯不良，触摸屏上电无反应，通讯不良，画面不能切换，触摸死机等

规格型号维修：

6AV3637-1LL00-0FX1(OP37)、6AV3637 - 1PL00 - 0AX0 (TP37)

6AV3627-1QL01-0AX0 ( TP27 ) 6AV3607-1JC20-0AX1 ( OP7\DP ) 、  
6AV3617-1JC20-0AX1 ( OP17\DP ) 、 6AV3617-1JC00-0AX1 ( OP17\PP )  
6AV3627-1JK00-0AX0 ( OP27 ) 、 6AV3627-1LK00-1AX0 ( OP27 )  
6AV3637-1LL00-0AX1 ( OP37 ) 、 6AV3637-1LL00-0FX1 ( OP37 ) 、  
6AV3637-1ML00-0FX0 ( OP37 ) 、 6AV3637-1ML00-0CX0 ( OP37 )  
6AV3627-1NK00-2AX0 ( TP27 ) 、 6AV3607-1NH01-0AX0 ( TP7 )  
6AV3627-1QK00-2AX0 ( TP27 ) 、 6AV6545-0BA15-2AX0 ( TP170A )  
6AV6545-0BB15-2AX0 ( TP170B ) 、 6AV6545-0BC15-2AX0 ( TP170B )  
6AV6545-0CA10-0AX0 ( TP270 ) 、 6AV6545-0CC10-0AX0 ( TP270 )  
6AV6545-0AG10-0AX0 ( TP270 ) 、 6AV6545-0DA10-0AX0 ( MP370 )

## 旧屏

6AV6545-0BA15-2AX0 TP170A触摸式面板

6AV6545-0BB15-2AX0 TP170B触摸式面板,5.7寸单色中文显示

6AV6542-0BB15-2AX0 OP170B操作员面板,5.7寸单色中文显示

6AV6545-0CA10-0AX0 TP270-6触摸式面板,5.7寸彩色中文显示

6AV6545-0CC10-0AX0 TP270-10触摸式面板,10.4寸彩色中文显示

6AV6542-0CA10-0AX0 OP270-6操作员面板,5.7寸彩色中文显示

6AV6542-0CC10-0AX0 OP270-10操作员面板,10.4寸彩色中文显示

6AV6542-0AG10-0AX0 MP270B按键式面板,10.4寸彩色中文显示

6AV6545-0AH10-0AX0 MP270B-6 触摸式面板 , 5.7寸彩色中文

6AV6545-0AG10-0AX0 MP270B-10 触摸式面板,10.4寸彩色中文显示

6AV6542-0DA10-0AX0 MP370按键式面板,12寸256色中文显示

6AV6545-0DA10-0AX0 MP370触摸式面板,12寸256色中文显示

6AV6545-0DB10-0AX0 MP370触摸式面板,15寸256色中文显示

1p6a6v6640-0ca11-0ax0

成都西门子人机界面通电显示(竖条/横条/多画面)维修、西门子各型号屏无显示维修,亮度看不清楚维

修，黑屏维修，花屏维修，白屏维修，液晶屏显示竖条维修，液晶屏显示横条维修，液晶屏显示多画面维修，以及液晶屏显示疑难杂症均可维修，触摸屏通讯不上维修，触摸屏开机走一半不动维修，开机不能进入程序维修，指示灯不亮维修，触摸屏死机维修，灯管不亮维修，触摸屏玻璃烂维修更换触摸屏触摸偏移维修，触摸屏不能触摸维修，触摸屏一半可以触摸另一半不能触摸维修，触摸屏不能校准维修，触摸屏无背光维修。

我们还提供，各类触摸屏高压板销售更换，触摸屏灯管销售更换，触摸板销售更换，西门子触摸屏主板销售，西门子触摸屏液晶屏更换，西门子触摸屏液晶屏显示，西门子按键屏维修，西门子操作面板维修，西门子触摸屏按键坏维修，西门子操作面板按键坏维修，按键不灵维修，西门子按键膜更换销售，西门子触摸屏通电无反应维修，触摸屏显示故障维修，西门子触摸屏程序备份，西门子触摸屏解密，

## 西门子触摸屏故障排查思路

### 1、西门子触摸屏之触摸不灵故障

一般是液晶显示和玻璃对应的按钮等位置偏移造成的，也有是触摸玻璃老化造成，前者可以根据人机界面厂家提供的“校正中心点”功能重新校正就可以了，后者需要更换触摸玻璃，也有一些是接触不良造成的，清洗一下就可以解决问题；

### 2、西门子触摸屏之通讯故障

下位机通讯程序没有设定对、人机界面系统地址没有正确、通讯口烧毁、通讯线路短线或者没有接对，接触不良等都会造成通讯故障；

### 3、西门子触摸屏之触摸玻璃故障

这是和人手接触较多的地方，也是容易出问题的表面层，一般这类型的故障是由于用户方人员比较粗鲁动作引起的，也有由于运输等不小心造成，结果一般都是破碎，偶尔也可能发生里边电阻等器件断裂，这种故障只有换触摸玻璃，因为各种厂家生产时候规范标准不同，所以往往更换的时候存在“开模”这样的过程，一旦开好了模，那么触摸屏维修是很简单的事情了，就是更换了。

### 4、西门子触摸屏之显示的液晶没有显示或者显示不正常故障

这有同触摸玻璃类似的外力因素造成的损坏，但不太多，大多是液晶老化引起的，也是靠更换处理，同样存在不同厂家不同规格液晶不一样的问题，另外一种原因是液晶驱动损坏了造成的，这类问题就需要处理电路板了。

### 5、西门子触摸屏之电路板故障

这类问题是比较棘手的，需要触摸屏维修人员掌握一定的电路原理，有一定的动手能力，同时还要有一定的经验，触摸屏都是DSP等高度集成的芯片做控制核心，维修时候需要对照芯片厂家提供的电路图，一般是晶振、外围IC等故障。

HMI人机界面不通电，通电无指示，屏幕不亮。

对于任何电器来讲，电源供应电路都是至关重要的，没有正常的供电，触摸屏就没法正常工作，就好比人不吃饭就没力气干活一样。但是这个道理说来简单，真正维修的时候可不一定好判断。SIEMENS西门子HMI人机界面包括PLC都采用了外置24伏电源供应，不像三菱、普洛菲斯、威纶、海泰克这些的触摸

屏，大多采用220伏交流供电。采用交流供电的触摸屏一般都在机器里有一块单独的开关电源，维修起来相对方便些。