

【郑州胜利音响】汽车导航维修 铜川汽车导航维修改造

产品名称	【郑州胜利音响】汽车导航维修 铜川汽车导航维修改造
公司名称	郑州中汽配大世界胜利汽车音响部
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州市金水区中汽配大世界12排南1号
联系电话	13203819930

产品详情

汽车导航维修要达“原厂标准”维修汽车音响的技术含量是很高的，不能只是“修响”就算“修好”，还要确认是否达到良好的状态或厂家规定标准。没有测试仪器及专用设备和工具，很难将音响恢复到原厂标准。

汽车音响多采取高度集成的芯片、电路板，在很小的体积内包括多种功能——麻雀小但五脏全，修理人员需要具有一定的汽车音响技术知识和维修经验。成立汽车音响维修站更非简单的事情，前期购买仪器设备、维修资料、零配件，进行人员培训、积累经验的投入也巨大；得到厂商授权，才能进一步获得各款汽车音响的技术资料和原厂配件，才能保证维修质量。

【郑州胜利音响】维修各种高中档品牌原车媒体导航系统、原车导航音响系统升级改造、各种音响配件批发。专业的技术，真诚的服务，一次服务让你终身满意！

汽车音响为咱们无聊的路途中增添了乐趣，但是不保护好就会出现故障，汽车导航维修中其中一种故障——主机故障咱们一起来了解一下吧！

(1) 主机不工作，无任何反应

分析：主机不工作，屏显不亮，可能是电源供电问题或者主机主板烧坏。

1、检查主保险是否安装到位，或者松动；

2、用万用表测量主机是否通电，若没有12V电到达, 往回检查其供电线路。

(2)、CD读碟慢或卡碟

分析：CD读碟慢可能是光盘花，也可能是激光头有灰尘。

- 1、换另一张好的光碟试一下，若好说明是碟的问题
- 2、换碟试以后故障一样，用湿润的棉签拭擦一下激光头，看能否改变，若依旧，更换光头。

(3)、CD正常工作，不能收音

分析:CD能正常工作而不能收音，故障多为主机主板上的收音板（高频头）出现问题。

- 1、拆机，检查高频头的供电线路，看是否有电到；
- 2、若无，查供电线路，若有可更换高频头。

【郑州胜利音响】拥有专业的技术，坚持客户至上的服务理念，追求高品质高质量，赢得了广大客户的一致好评，期待您的来电咨询！

很多朋友不太了解为什么会产生音响故障，那么小编给大家讲一下行车过程中要注意哪些事项来避免汽车导航维修的发生的？

在我们日常行车过程中，经常会遇到路况不好、路面灰尘多、下雨天等情况，不管是汽车音响喇叭里面进入的灰尘多了还是在行驶过程中产生了剧烈的震动又或者是有水进入到了汽车音响喇叭里面，都会影响汽车音响喇叭的音质和我们的视听效果，所以我们要懂得如何去做好汽车音响喇叭保养。汽车音响喇叭防尘、防潮、防剧烈震动措施，发生故障要及时进行汽车导航维修！

【郑州胜利音响】拥有专业的技术并且专注汽车导航维修，热忱欢迎广大客户来电订购，我们永远本着"顾客至上，质量"的宗旨，期待您的来电咨询。