

【郑州胜利音响】汽车导航维修 青岛汽车导航维修改装

产品名称	【郑州胜利音响】汽车导航维修 青岛汽车导航维修改装
公司名称	郑州中汽配大世界胜利汽车音响部
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州市金水区中汽配大世界12排南1号
联系电话	13203819930

产品详情

汽车音响中有噪音怎么办？该如何汽车导航维修？人们安装音响的目的是为享受美妙的音乐，但是在实际使用中，因为各种原因，汽车音响中传出的不只是音乐，还有令人无法忽略的噪音，着实令人烦恼着。下面就音响中噪音的来源以及处理方法进行讲解，希望对大家检测音响效果有所帮助。

一、音响噪音的来源

噪音可以从以下途径侵入汽车音响系统。

- 1、侵入电源线（通过主机和功放电源线进入系统）。
- 2、通过地线的电流（通过天线的地线和功放的地线）。
- 3、受其他电线线束的感应（通过天线接收和原车线束感应）。
- 4、用电器的干扰（电喇叭、电动机等）。1、2、3项是有相关性的。

【郑州胜利音响】多年的努力表明我们坚持的“的汽车导航维修，有任何相关问题欢迎前来咨询我们，我们将为您解答，期待您的来电咨询！

汽车音响为我们带来路途中的乐趣，但免不了会发生故障，那么关于汽车导航维修中扬声器故障的表现和方法一起来看看吧！

一、某一声道高音无声

- 1、先检查分音器的配线是否接通，
- 2、然后用电表从分音器端去测量有没有声音，
- 3、可能是错将喇叭线输入端接至低音输出端。

二、噪音大

- 1、检查RCA信号端子的负端是否接通，
- 2、如果主机端的RCA信号输出端负端已经断路，
- 3、可用电表测量，负端与主机机壳是否接通。

三、音量时大时小

- 1、先检查功放电源地线与车壳的接点是否松动，
- 2、再检查前级和后级的输入和输出RCA是否正常，
- 3、而后看看增益旋钮是否正常。

四、音响左右声道音量不一样

- 1、首先检查主机平衡钮是否在中间位置，
- 2、再检查前级输入和输出左右LEVEL控制钮是否一样，
- 3、功放输入增益旋钮左右声道设定是否一样，
- 4、如仍无法排除，可将主机信号线左右对调，喇叭位置较小的那一边会不会变大，如果会，表示主机有问题，反之则是后段的问题。

五、高音非常刺耳

- 1、检查喇叭分频器接线
- 2、错将喇叭分频器低音输出接到高音喇叭

六、超低音音量很小,有打底的声音

- 1、检查超低音喇叭接线.
- 2、两支喇叭相位相反,或双音圈相位相反

七、低频振荡,产生”啾啾啾”的声音

- 1、检查地线回路
- 2、总电源地松动,或接地点不好

【郑州胜利音响】公司始终坚持以市场为导向，以客户为中心，以质量为企业命脉，以诚信为治企之本，坚持认真严谨的原则稳步进取，不断发展壮大。期待您的来电咨询！

我们在使用音响过程中发生故障时请不要着急，小编来告诉你怎么更好的解决。

音响有故障怎么汽车导航维修?汽车音响出了故障，应到专门的汽车导航维修站进行系统的检查，才能鉴定病因、对症下药，绝非“街头小店”所能胜任。汽车音响不同于家用音响，电路设计也比家用音响复杂，非专业的维修站甚至不知如何拆卸，更不知专用拆卸工具为何物。

部分车主有病乱投医，找一些个人或街头小店修理，其结果是原来的问题没有修好又产生了新的故障；有的使用二手拆机件，价格便宜但无法保证质量；有的使用非专用工具，将车内的饰板撬坏——将聋子治成了哑巴。

【郑州胜利音响】专业的技术、守诚信、重信誉、热情周到的服务及良好的商业信誉赢得了众多客户的信赖，我们真诚的期待和您的光临！