

津达线缆厂家 津达线缆【精工铸造】 津达线缆

产品名称	津达线缆厂家 津达线缆【精工铸造】 津达线缆
公司名称	沈阳市铁西区正标津达线缆销售处
价格	面议
规格参数	
公司地址	辽宁省沈阳市铁西区兴华南街58-6号1715
联系电话	18840096888

产品详情

由于电线电缆架空在室外，表面容易覆盖雪和冰。当冰层重量超过电线电缆的承受能力，就容易导致线缆将输电铁塔拉到，或者将电线杆拉到，以及线缆自身崩断的现象。那么我们该怎样进行维护呢？

在材料的选择上要注意选择能抵御寒冷的线缆。由于冰雪落在线缆上以及线缆之间的缝隙里，线缆就容易偏向有雪的部位，从而产生一股力量，津达线缆，使线缆旋转，雪球便越滚越大，终崩断。因此，津达线缆厂家，线缆旋转是导致覆冰的主要原因。而如果线缆是一根坚硬的导体，当雪堆积足够多的时候，不容易产生扭转，雪会自动从导线上掉下。

挤出物塑化不良在前面讲到温度控制要求中曾经提到过塑化问题，一般塑化不良主要表现为：挤包层有蛤蟆皮样；塑料表面发乌，无光泽，并有细小裂纹；挤包层在合胶处有明显的线缝；产生的主要原因有：

- 1) 温度控制太低，特别是机头部位；
- 2) 绝缘或护套料中混有不同性质的其它塑料粒子；
- 3) 螺杆转塑太快，津达线缆销售总部，塑料未能完全塑化；

4) 塑料本身存在质量问题。针对上述原因，应该注意挤出温度控制的合理性；对领用材料的质量合品名应确认；不能一味追求产量而提高挤出速度；加强原材料保管，津达线缆选购，特别是在塑料干燥工序；合理配模，以增强挤出压力和螺杆回流。

低环境温度:(1)阻燃聚绝缘和护套:固定敷设-40 ;非固定敷设-15

(2)氟塑料绝缘和护套:固定敷设-60 ;非固定敷设-20

交流额定电压:U。敷设推荐的允许弯曲半径:非铠装、编织屏蔽电缆应不小于电缆外径的6倍,氟塑料绝缘和护套材料电缆应不小于电缆外径的8倍,钢带铠装电缆应不小于电缆外径的12倍。

津达线缆厂家-津达线缆【精工铸造】-津达线缆由沈阳市铁西区正标津达线缆销售处提供。沈阳市铁西区正标津达线缆销售处(www.lnjinda.com)在电力电缆这一领域倾注了诸多的热忱和热情,津达线缆一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场,衷心希望能与社会各界合作,共创成功,共创辉煌。相关业务欢迎垂询,联系人:马子豪。