

电子地磅秤安装电话性价比出众「多图」

产品名称	电子地磅秤安装电话性价比出众「多图」
公司名称	商丘市睢阳区恒鑫衡器门市部
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省商丘市睢阳区宋城路与银河路交叉口向北300米路西
联系电话	15518655767

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：商丘市睢阳区恒鑫衡器门市部

电子秤经常使用，一些不规则的操作会影响其精度。因此，应注意电子秤的使用和定期维护。

- 1.当称重显示控制器不能长时间使用时(例如，超过一个月)，应根据环境条件通电检查，以防止可靠性受到湿气或其他有害气体侵蚀的影响。
- 2.电子秤周围缝隙中的异物需要清理。其他的东西是不允许出现在空隙中的。
- 3、经常清理磅桌，保持干净。
- 4、配件每半年进行一次保养，清洗后轴承头涂上黄油。
- 5、经常检查接线是否松动、断裂，接地线是否牢固
- 6.严禁在电子汽车衡平台上电焊，或将秤平台用作接地线。
- 7、基坑内不应积水，因暴雨等原因造成的基坑积水，应立即用水泵抽掉或疏通排水通道，并采取干燥措施后方可通电。

8.称重车辆的重量不得超过电子衡器的大称量值。

通常，20吨以下的地磅在2万至3万元之间，而100吨在9万至10万元之间。称重时，可以发出磅数清单。我监督了几次废旧物资的销售和称重，还和回收者说了些废话，还让我知道了地磅的一些秘密。(1)器控制重量一般情况下，内部审核员在地磅上关心的是使用遥控设备来调节重量，这在第三方称量地磅时是不存在的。第三方，如个体经营者，通常在他们的地磅上有重量差异，地磅就已经设置好了，根本不需要遥控。重量越重，它就越轻。例如，在10吨以内，重量与实际情况一致。超过1吨，也许1吨的实际重量只有0.95吨。

那么，当电子衡器老化时会发生什么呢？以下是我们的解决方案：

1.地磅衡器的内部代码不稳定；

内部代码不稳定可能是由C4(CBB474)和N8(4011)电容因潮湿或其他原因接触不良甚至损坏造成的。此时可以尝试补焊或更换。

2.称重传感器自检后不会归零；

有时，电子地磅秤安装电话，归零后，由于称重过程中的振动，可视分度值会自动切换，并伴随着称重过程中的部分归零，导致较大的稳态误差，放下砝码后，负数会显示在零位。

3.开启地磅称重仪后称重没有反应。

电子地磅秤安装电话性价比出众「多图」由商丘市睢阳区恒鑫衡器门市部提供。商丘市睢阳区恒鑫衡器门市部（www.sqhkhq.cn）位于河南省商丘市睢阳区宋城路与银河路交叉口向北300米路西。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前恒鑫衡器在行业专用设备中享有良好的声誉。恒鑫衡器取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。恒鑫衡器全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司（www.hnhkhq.cn）还是从事商丘地磅，河南地磅价格，河南地磅厂家的厂家，欢迎来电咨询。