

河北硅PU排球场 硅PU排球场 世纪宏达体育设施

产品名称	河北硅PU排球场 硅PU排球场 世纪宏达体育设施
公司名称	天津市世纪宏达体育设施工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市自贸区保航路1号航空产业支持中心
联系电话	18322376531

产品详情

硅PU球场中常见的问题

硅PU是一种符合人体工学原理并满足运动物理特性需要，具备上硬下弹结构特征的运动面层材料。起泡问题是硅PU球场中常见的问题之一，它是在铺完硅pu弹性层之后，第二天漆面干后出现的现象，轻则是一两处起泡，重则是大面积起泡，大面积起泡问题非常严重，需要重做地面。处理时要把起泡处的面层用美工刀全部挖掉，再用面漆进行局部修补，如果整个场地出现大面积起泡的话，则需要把面层磨掉，再重新做面层。

世纪宏达为您详细介绍硅PU球场相关内容：硅PU塑胶球场材料是一种符合人体工学原理并满足运动物理特性需要，具备上硬下弹结构特征的健康型专业弹性合成球场面层材料系统。

弹性层为单组份吸水固化材料，施工时需用稀释剂调节材料粘度，以齿刮板直接刮于基面，每道涂括厚度不超过2mm，每道刮涂的时间应在前一道干固后。施工气温及湿度较低时，可按物料的比例加适当水搅拌均匀后刮涂，具体加水量根据现场气温决定。应避免在阳光直射下施工，物料一经开封施用，硅PU排球场，必须用完，以免浪费材料和影响质量。

一般硅pu球场施工完成之后，尽管硅pu球场材料有很好的防晒耐磨的优点，但是暴露在室外情况之下，硅PU排球场报价，难免会出现缝隙。这就要求我们的施工人员及时做好硅pu球场缝隙的修补工作。硅pu球场的温度缝不仅是善后的修补工作，切割的时候更应该特别注意。

新水泥基础浇筑后必须切割合理温度伸缩缝，原则以不大于6 × 10m为一方块切割，浇筑施工板块间必须切割温度缝，温度缝宽为5~8mm，河北硅PU排球场，缝深不少于20mm，天津硅PU排球场，(150mm厚以上混凝土基础缝深不少于30mm)，以保证基础热胀冷缩能集中在温度缝中变化，不导致基础其它地方开裂。

河北硅PU排球场-硅PU排球场-世纪宏达体育设施由天津市世纪宏达体育设施工程有限公司提供。“塑胶跑道,人造草坪”就选天津市世纪宏达体育设施工程有限公司(www.shijihongdatj.com)，公司位于：天津市自贸区保航路1号航空产业支持中心，多年来，世纪宏达坚持为客户提供好的服务，联系人：张经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。世纪宏达期待成为您的长期合作伙伴！