

山西易海科技 热敏小票打印机价格 运城热敏小票打印机

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 山西易海科技 热敏小票打印机价格 运城热敏小票打印机 |
| 公司名称 | 山西易海恒通信息科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 太原市小店区平阳路东巷22号鹏程佳园2号楼1单元1层102 |
| 联系电话 | 13623458540 13623458540 |

产品详情

小票打印机、吧台打印机、热敏标签打印机、厨房打印机、热敏小票打印机、小票厨打机

打印机乱码故障的解决方法

本着“先软件后硬件”的原则，热敏小票打印机价格，逐一排查打印乱码故障。

1、软件解决方法

(1)在BIOS设置里更改打印机并行口模式(如果是使用传统的打印线而不是USB打印线)，运城热敏小票打印机，进入BIOS，选择Integrated peripheral parallel port mode，有以下4种模式，即SPP(标准并行口)、EPP(增强并行口)、ECP(扩展并行口)，ECP+EPP。如果打印机型号较老，建议设为SPP模式;若为目前主流的打印机，则建议设为ECP+EPP模式(当然也可以几种模式都试一下)。

小票打印机、吧台打印机、热敏标签打印机、厨房打印机、热敏小票打印机、小票厨打机

热敏微型打印机和针式微型打印机的比较

(1) 打印速度

(2) 拷贝能力

(3) 体积

通常热敏机的体积比针式微打的体积会稍小些，这主要是热敏微打机芯小于针式微打机芯决定的。

(4) 打印分辨率

(5) 打印耗材

针式打印机使用的是普通打印纸和色带，这两者的成本都相对较低；直热式热敏微打必须用专用的热敏纸，尽管不需要色带，但耗材成本还是高于针式微打。热转印式热敏微打大部分性能与直热式热敏微打相同，但因其采用热转印碳带，所以在耗材方面增加了碳带的成本，但因采用普通的打印纸从而降低了纸张成本。

总之，直热式热敏微打主要在噪声、速度和分辨率上优于针式微打，热敏小票打印机安装，而针式微打却在拷贝能力和打印后纸张的保存效果（热转印式除外）上优于直热式热敏微打，热敏小票打印机方案，这些各自的优点奠定了这两大类的微打在不同应用领域受青睐的地位。

小票打印机、吧台打印机、热敏标签打印机、厨房打印机、热敏小票打印机、小票厨打机

打印字符边缘不整齐的原因

- 1.由于压纸杆位置不对引起的，压纸杆处于释放纸位置。
- 2.由于更换色带芯后，色带走动不灵活，在打印中使字车受阻引起的。
- 3.打印纸摆放位置不适合，引起走纸不正常。
- 4.进纸槽与走纸胶辊的间距调整不合适，不能均匀走纸，引起打印时字符不能对齐。

山西易海科技(图)-热敏小票打印机价格-运城热敏小票打印机由山西易海恒通信息科技有限公司提供。山西易海恒通信息科技有限公司（www.pos114.cn）是一家从事“收银系统,餐饮收款机,无线点菜机,会员连锁软件”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“收银系统,餐饮收款机,无线点菜机,会员连锁软件”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使易海科技在商业收款机及POS机中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！