

# 游星电子诚信经营 单面研磨盘 河南研磨盘

产品名称	游星电子诚信经营 单面研磨盘 河南研磨盘
公司名称	浙江游星电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省开化县华埠镇杨村工业园黄金一路二号
联系电话	13967440526

## 产品详情

浙江游星电子科技有限公司（原开化县模具厂）创建于1991年，是一家集研发，生产、服务为一体的高新技术企业，专业生产

【游星轮】【研磨盘】【修正轮】【中心轮】等精密研磨抛光设备附件。

游星轮厂家与您分享如何实现高精密研磨技术上的新飞跃

研磨机属于典型的自动化设备，它的结构包括工件工作台进给机构、工件调整机构、研磨轮进给及压力控制机构和自动控制系统四大部分。研磨加工过程就是利用游离磨粒对零件表面进行刮削和挤压去除材料的过程，达到提高平面度和降低表面粗糙度的目的。

PLC的出现，为研磨机、抛光机的飞跃做出了很大的贡献，可以说是一个质的改变。它取代了传统的继电器，在新的发展中占了很大的比重。

浙江游星电子科技有限公司将为您提供的产品和专业化的服务。

浙江游星电子科技有限公司（原开化县模具厂）创建于1991年，是一家集研发，生产、服务为一体的高新技术企业，专业生产

【游星轮】【研磨盘】【修正轮】【中心轮】等精密研磨抛光设备附件。

游星轮厂家与您分享保养流程：

- 1) 日常应检查平面抛光机完好情况，保持外观清洁，紧固件紧固，河南研磨盘，检查电压、气压、温度是否正常。检查机油泵内是否有机油，每次开启修面机前，应给修面机加注机油，原则上扳动加油扳手二次即可。
- 2) 加工时必须注意托盘的承重量，选用适当的研磨液、抛光液、润滑剂。不能长期不使用而在托盘上存放工件。
- 3) 加工完工件后，应移开工件，同时立即清洁托盘。
- 4) 要定期清理废液槽内淤积的废液，原则上每周至少应清理一次，以免废液过多淤积堵塞排液孔。严重的情况会因主轴长期被废液浸泡而导致废液渗入主轴轴承内，破坏研磨机精度。

浙江游星电子科技有限公司将为您提供的产品和服务。

浙江游星电子科技有限公司（原开化县模具厂）创建于1991年，灰铁研磨盘，是一家集研发，生产、服务为一体的高新技术企业，单面研磨盘，专业生产【游星轮】【研磨盘】【修正轮】【中心轮】等精密研磨抛光设备附件。

游星轮厂家与您分享

浙江游星电子科技有限公司将为您提供的产品和服务。

平面抛光机镜面加工技术是一门新兴的综合性加工技术，它集成了现代机械、光学、电子计算机、测量及材料等先进技术成就，已成为国家科学技术发展水平的重要标志。

随着各种新型功能陶瓷材料的不断研制成功，以及这些材料在各种电子元器件、光学、信息系统等领域的广泛应用，要求元件和零件的加工精度越来越高，研磨盘厂家，有的甚至要求达到纳米级或更高的加工精度以及无损伤的表面加工质量。对于抛光来说，主要是在维持研磨所取得良好的平面度前提下，去除工件表面微小的凸起和表面损伤层，以获得镜面光度。所以要求均与、无方向性地抛光整个工件表面。

游星电子诚信经营(图)-单面研磨盘-河南研磨盘由浙江游星电子科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。浙江游星电子科技有限公司（[www.yxelectronic.com](http://www.yxelectronic.com)）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!