

# 铜川膜片式排泥阀优选商家 东航阀门

产品名称	铜川膜片式排泥阀优选商家 东航阀门
公司名称	重庆东航机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市沙坪坝区姚家碛工业园
联系电话	18223009173

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：重庆东航机械有限公司

气动排泥阀关闭有异响，为何？

### 1、 发动机有异响

症状说明：发动机舱出现异响的可能性会比较多，大多数人也是凭声音来源判断出来是发动机舱的异响，通常会金属刺耳声或是风啸式的异响。

解决办法：发动机异响标志发动机某一机构的技术状态已发生变化。主要是因有些零件磨损过甚或装配、调整不当引起的。有些异响尚可预告发动机将可能发生事故性损伤，因而当发动机出现异响时，应及时修理，防止故障扩大。

需要提醒的是，如果是发动机内的异响，车主多半是无法自行解决的，较好送厂检修。

### 2、 变速箱有异响

症状说明：车子在行驶中如果变速箱内部有“沙沙”声，而踩下离合器或油门后又没有了，换挡时会有类似吹口哨的声音。

解决办法：变速器零件较多，引起响声的原因也比较复杂，在分析判断时应注意：是否与特定的速度有关，如有些行星齿发响在50Km/h左右比较明显。是否与某些档位有关，这对于判断变速器故障十分重要，若某档发响，肯定与影响该档传动的部件有关；若所有档均发响，则往往是常啮合齿轮轴故障或变速器缺油。是否与特定的动作有关，如加、减档，起步，急加速，急减速，转弯等均是判断异响的有效手段，其中，变换速度、变换方向对于判定后桥故障尤为重要。

如果变速器异响明显，还是建议送专业维修厂检查出故障部件，然后进行更换。

JM744X、JM644X隔膜式液压、气动快开排泥阀，是一种由液压源或气动源作执行机构的角型截断类阀门通常成排安装在沉淀池底部外侧壁，用以排除池底沉淀的泥砂和污物。隔膜式液压、气动快开排泥阀由尼龙强化橡胶隔膜将阀门分为两个腔室，接通液压或气动源，采用电动或手动二位四通换向阀控制，实现排泥。

#### JM744X/JM644X 隔膜式排泥阀主要特点

- 1、采用全衬胶阀板，密封效果好，无泄漏。经久耐用，使用寿命长。
- 2、在双室隔膜的膜片压板装1个节流装置，承启关闭、打开的作用。
- 3、采用双室隔膜传动机构，阀门开启平稳快捷，比活塞式阀门具有以下优点：

液动排泥阀厂家重庆东航阀门有限公司专业生产阀门产品质量上乘，膜片式排泥阀，是广大新老客户的优先理想选择。欢迎广大新老客户来电来厂，合作互进，共创美好未来。

JM641X直式快开气动排泥阀简称直式快开排泥阀，该系列产品有液动快开排泥阀、手动直式快开排泥阀，该排泥阀是由气缸，膜片（活塞）、阀杆、阀瓣、上下支承座组成。当动力（液体）由膜片（活塞）上部进入气动缸迫使活塞、膜片上行由阀杆带动阀瓣上行打开阀瓣排出污物和泥沙，完成此动作后再将动力转由活塞、膜片上部进入气缸迫使活塞、膜片下行来关闭阀瓣，用这强制关闭的阀瓣不会产生漏水现象。

重庆东航阀门有限公司一贯奉行：“质量，信誉”为宗旨。为用户提供高质量的阀门产品及完善的售后服务，诚邀各界客商、用户来考察、洽谈贸易，期待与您建立友谊，共创辉煌。

铜川膜片式排泥阀优选商家-东航阀门由重庆东航机械有限公司提供。重庆东航机械有限公司（www.dhpnf.com）有实力，信誉好，在重庆 重庆市 的特殊阀门等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进东航阀门和您携手步入辉煌，共创美好未来！