

# 甘肃屋顶风机 天津津鼓风机集团 屋顶风机生产厂

产品名称	甘肃屋顶风机 天津津鼓风机集团 屋顶风机生产厂
公司名称	津鼓风机集团有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市北辰区滦水西路9号
联系电话	13512222201 13512222201

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：津鼓风机集团有限责任公司

高压鼓风机的特点一般情况下，高压鼓风机具有以下特点：

- 1、具有吹吸双功能，一机两用，可以用吸风，也可以用吹风；
- 2、少油或无油运转，输出的空气是干净的；
- 3、相对于离心风机和中压风机来说，其压力高很多，往往是离心风机的十几倍以上；
- 4、如果泵体是整体压铸，并且使用了防震安装脚座，那么它对安装基础的要求也是很低的，甚至可以不用固定脚座即可正常运转，非常的方便，也非常的节省安装费用和安装周期；
- 5、相对同类风机，其运转的噪音较低，就如升鸿高压鼓风机推出超静音型高压鼓风机；
- 6、免维护使用；它的损耗件仅仅是两个轴承，在质保期之内，基本上不需要维护；
- 7、高压鼓风机的机械磨损非常微小，因为除了轴承之外，没其它的机械接触部分，所以，使用寿命当然也是非常的长，只要是处于正常的使用条件下，3~5年是完全没有问题的；

## 8、安装简易，使用方便！

### 导致电流过高的原因有哪些？

在运用回转式鼓风机的过程中，常常会发现因为设备的电流过高，甘肃屋顶风机，然后产生一系列的问题。设备的电流一旦过高，就会形成电机超载，然后影响咱们的正常作业。那么导致电流过高的原因有哪些呢？管道阻塞因为风机出风口不晓畅，风排不出去，压力上升，一旦电机形成超压超载，然后引发设备电流表升高。误操作电流超载也或许是在操作过程中呈现问题，比方装置逆止阀时装反、闸阀未悉数翻开就运转，屋顶风机厂，这类操作，严重的话会烧坏电机。所以我们在操作时应当根据规定来做，屋顶风机价格，如果设备的润滑油缺乏，风机在缺油状态下持续运转作业，叶轮毛病冲突、齿轮彼此磨损会增加，然后增加电机负荷，只会添加电机的担负，加快损耗。回转式鼓风机出厂时本身就有质量问题，装置风机时，许多零部件空隙接触不好，会形成额定的冲突，再者或许部分零部件损坏，增加电机负荷，导致保险丝熔断。出风口问题假如风拍不出去，压力会上升，相同增加电机负荷，然后导致电流过大。

润滑油系统是回转式鼓风机的生命线，润滑油的缺失短时间内就会引起风机的损坏。下面小编就来为大家介绍下回转式鼓风机油路系统的检查。

滴油嘴的检查，应经常检查设备是否正常滴油(12-20滴/分钟，视风机型号大小而定)，如滴油速度不正常，应拧开滴油嘴清洗干净并祛除杂质。

油箱油量的检查，要定期检查设备油箱储油量。正常情况下，风机1-3个月补给润滑油1次，补给量不能过设备储油总量百分之八十，不低于百分之五十(油位的高应高于油箱出油口)，油过滤器的检查，屋顶风机生产厂，油过滤器(即油箱出油口)过脏影响出油速度，应经常检查和清洗油过滤器。

回转式鼓风机使用过程中润滑油的替换。润滑油长时间使用会变黑、变稀而失去润滑作用，此时应替换润滑油。应使用68#耐磨液压油，不同标号润滑油或者以次充好的润滑油的使用都可能损坏设备，选择时应谨慎。

甘肃屋顶风机-天津津鼓风机集团-屋顶风机生产厂由津鼓风机集团有限责任公司提供。津鼓风机集团有限责任公司（[www.tjjgfj.com](http://www.tjjgfj.com)）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。津鼓风机——您可信赖的朋友，公司地址：天津市北辰区滦水西路9号，联系人：毛总。