# 金属标牌厂家直销 金属标牌 青岛即墨金铭标牌

产品名称	金属标牌厂家直销 金属标牌 青岛即墨金铭标牌
公司名称	即墨市金铭标牌厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	即墨市烟青路87号
联系电话	13730962066

## 产品详情

蚀刻标牌也叫腐蚀金属标牌,主要是采用掩膜、蚀刻、后处理三步进行加工制做而成的凸字金属标牌或 凹字金属标牌。

### 制作工艺:

- 1)下料:按图纸要求(版面尺寸)的大小,四周外加不低于5mm以上的毛边。剪板用720型脚踏式剪板机,要求表面平整,四周刺。
- 2)金属腐蚀标牌表面处理:
- (1) 机械式抛光:用2.2-4千瓦抛光机,对毛料进行机械抛光,布轮使用300-350电机转速一般2000-3000转/min。
- (2)碱处理:用10-15%的在65-85 的水溶液中将金属板煮10-30秒,然后用清水洗净,金属标牌厂家直销,浸入5%的重铭酸水溶液中。
- (3)粉处理法:用平刷蘸老粉(双粉)将版子均匀的十字交叉法刷洗耳恭听,以直到除去污面,金属标牌加工,或去除氧皮的效果,然后用5%水溶液中封闭。
- (4)拉丝处理法:用机械或手工拉丝的方法,将金属板面进行拉丝处理,以达到金属表面再生效果。

#### 丝印标牌生产设备的保养不可小觑

1、丝印设备各活动部位应杰出光滑,紧固件联接牢固,锁紧各部位查看无异常情况方可开机作业。

- 2、机器运行中对其压力、噪声、振动、油温及压板恒温控制等目标要随时监督,查看,如体系压力超越7MpA将会形成电机发热,油温过高,应予查看扫除。
  - 3、液压空气滤清器及油过滤器每月清洗一次,使保油路疏通,机床清洗作业每班一次。
- 4、油箱中液压油应常常保持正常45升左右,新机开机后因为有些油液进入油缸及管道,请注意再次弥补油液,做到常常查看液面,随时弥补同一商标油液。
  - 5、液压油要保持清洗,油温要恰当(通常油温为35~600C)每作业半年替换一次。
- 6、溢流阀出厂时已设定在7Mpa,金属标牌定做,不能随意调集。除非您的机器必定作业在低压的情况下可请专业技术人员调低。
- 7、因为溢流阀已设定在7MpA,故(4)的上限(红针)只能设定在7MpA以下,超越此读数将不起作用,一起下限(绿针)与上限的空隙应大于或等于0.5MpA,否则弥补压力继电器将频繁发动,机器将不能正常运作。
- 8、本机电器有些各体系均设有独立稳妥座(丝)。如发现某一有些不能正常作业请翻开电控箱 查看各路稳妥是不是熔断,如是予以替换。
- 9、装置时,金属标牌,电源插座上一定要接好合格地线,方可丝印标牌的加工生产,以策用电安全。

#### 金属腐蚀标牌的简介:

金属腐蚀标牌大体分为凹字标牌.凸字标牌和凸凹字结合标牌这三种。腐蚀标牌的基本要求:图案美观.线条清晰.深度合适.底面平整.色彩饱满.拉丝均匀.表面色泽一致。腐蚀标牌的特点:耐候.耐溶剂性较强;即使油漆脱落仍然具有铭牌的功能。

青岛即墨金铭标牌常年致力各类标牌的制造与新工艺的研发,尤其擅长于各种金属标牌的研发生产,有着十余年的生产经验,工艺齐全、设备先进。本厂的标牌产品清晰、耐磨、平整,经久耐用,美观大方并且质优价廉。

## 金属标牌厂家直销-金属标牌-

青岛即墨金铭标牌(查看)由即墨市金铭标牌厂提供。即墨市金铭标牌厂(www.jinming0532.com)是山东青岛,机械及工业制品项目合作的企业,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在金铭标牌领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创金铭标牌更加美好的未来