

远红外电加热机组 石炭井电加热机组 宏博机械

产品名称	远红外电加热机组 石炭井电加热机组 宏博机械
公司名称	潍坊宏博机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东临朐城关街道纸坊工业园
联系电话	13963672280

产品详情

一通三防相关专业名词解释(矿井有效风量不低于85%)

1】消防管路安设标准：地面消防水池经常保持不少于200m³的水量和井下消防管路系统应每隔100m设置支管和阀门，带式输送机巷道应每隔50m设置支管和阀门，远红外电加热机组，其他管路每个100米设置一个三通阀门。设计符合《煤矿安全规程》第二百一十八条。

2】瓦斯爆炸条件：瓦斯浓度5-16%，温度650-750℃，氧气浓度12%以上

3】煤尘爆炸条件：煤尘浓度45-2000g/m³；，温度610-1050℃，氧气浓度18%以上。

4】高(低)瓦斯矿井：矿井相对瓦斯涌出量大于(小于或等于)10立方/吨，或绝对涌出量大于(小于或等于)40立方/吨。

电线承受电流计算口诀

一.常用口诀：

10下五，100上二。

25，35，四三界。

70，95，两倍半。

穿管温度，89折。

裸线加一半。

二.用途：各种导线的载流量(安全电流)通常可以从手册

中查找。但利用口诀再配合一些简单的心算，便可直接算出，不必查表。导线的载

流量与导线的载面有关，也与导线的材料(铝或铜)，型号(绝缘线或裸线等)，敷设方法(明敷或穿管等)以及环境温度(25度左右或更大)等有关，影响的因素较多，石炭井电加热机组，计算也较复杂。

矿产百科：瘦煤

瘦煤是烟煤的一类。对煤化度较高的烟煤的称谓。低挥发分的中等粘结性的炼焦用煤。

瘦煤的干燥无灰基挥发分 $V_{daf}>10\% \sim 20\%$ ，黏结指数 $G>20 \sim 65$ 。挥发物较少，粘结性弱，能单独结焦，属炼焦煤。在炼焦时能产生一定量的胶质体。单种煤炼焦，生成的焦炭，矿井电加热机组，熔融性差，耐磨小，易于破碎，煤矿电加热机组，但块度大。常用于配煤炼焦作为瘦化剂（leaning agent），在炼焦配合煤中，瘦煤可以起到骨架和缓和收缩应力，从而增大焦炭块度的作用，是配合煤中的重要组分。以提高焦炭的块度。减少焦炭的裂纹。也用作气化的原料，或用作燃料。

远红外电加热机组-石炭井电加热机组-宏博机械由潍坊宏博机械设备有限公司提供。潍坊宏博机械设备有限公司（www.jiancaishebei.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！