

# 惠州安川变频器维修

产品名称	惠州安川变频器维修
公司名称	惠州明杰自动化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	惠州仲恺高新区陈江银岭路3号1楼103房（注册地址）
联系电话	0752-3323803 18933524672

## 产品详情

惠州安川变频器维修，惠州安川伺服器维修，惠州三菱伺服器维修，惠州松下变频器维修，惠州富士变频器维修，惠州东元变频器维修，惠州台安变频器维修。

安川变频器VCF故障维修（直流电压检测故障）首先先检查变频器输入输出是否有问题，没有短路，通电启动过分钟跟现场一样故障，故障可能原因出现在：.直流电压采样电路异常、检测回路异常、驱动线路异常。我们师傅挨个去检查一边，发现驱动板线路有明显的烧断损坏，把烧坏的线路重新布线接好，再次量一下一切都正常。装好通电测试没问题，带上负载测试半小时没故障，正常维修总结安川变频器维修中VCF故障代码也是不少见，这样故障如果不仔细把所以电路板检查一遍是很难发现，上面所提的驱动板线路烧断，烧线路板的变频器要细心检查其它的元件还有没有存在异常。我们有多年的变频器维修技术，提供免费上门服务.安川变频器故障代码VCF:直流电压检测故障、驱动线路损坏  
故障原因：1.直流电压采样电路异常 2.检测回路异常、驱动线路异常 维修方法：维修直流采样电路339周边、检测回路、驱动线路、变频器热敏电阻销售，变频器冷却风机销售，变频器控制电源板维修。本公司专业修变频器，配件齐全、维修速度快、专业性强、客户当天送机当天可修复。公司提供上门检测保养除尘维修服务。我们立足杭州，面向全国，竭诚以满意的服务赢得客户的长久合作,企业双赢共同发展.只要选择了惠州明杰自动化，让您的设备永久在运转！