

# 任县华星 电动平板车型号 重庆电动平板车

产品名称	任县华星 电动平板车型号 重庆电动平板车
公司名称	任县华星机械厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	任县邢家湾镇贾家庄
联系电话	13833940620

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：任县华星机械厂

在驾驶电动平板车要注意一些行车安全事项，除此之外，消费者还要了解一些特殊场合的驾驶和停车时的注意事项。停车时注意事项：

- 1、车辆应尽量停放在平实路面;
- 2、驾驶员离开时带上手刹，方向开关置于空档位，关闭点火锁，取出并带走钥匙;
- 3、车辆停放在斜坡上应该固定车轮;
- 4、电动平板车应该停放在室内，重庆电动平板车，雨雪天如果露天停放，电动平板车型号，或大水冲洗车辆，雨水会进入车辆内部，容易导致电路部分出现故障，机械部分也可能因此生锈，使用寿命缩短。

电动平板车主要应用：电动升降运水坯车等;砖厂、窑厂、耐火厂、陶瓷厂、焙烧厂等用的电动装窑车、电动出窑车等;工程、隧道、环卫用的电动运输车，电动自卸车，电动平板车图片，电动环卫清运车等。

电动运输车和电动自卸车还应用于面粉厂，选矿厂，化工厂、炉料厂、养殖场等。

电动平板车种类以及性能；铅酸电池(含铅酸胶体电池)，成本便宜，性能稳定，市场上的电动车都采用此种电池；锂离子电池(常称之为锂电池)，电动平板车现货，成本昂贵，性能不稳定，容易出现，安全系数低。

我们来一一对应的进行诊断与排除。挂需要档位时，结果挂入了别的档位:摇动变速杆，检查其摆动角度，若超出正常范围，则故障由变速杆下端球头定位销与定位槽配合松旷或球头、球孔磨损过大引起。如果平板车手动变速器的变速杆摆动360度，则为定位销折断；如摆动角度正常，仍挂不上或摘不下档，则故障由变速杆下端从凹槽中脱出引起(脱出的原因是下端弧形工作面磨损或导槽磨损)；同时挂入两个档:则故障由互锁装置失效引起。

任县华星(图)-电动平板车型号-重庆电动平板车由任县华星机械厂提供。任县华星机械厂(www.hxjx2010.com)位于任县邢家湾镇贾家庄。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前任县华星在机械加工中享有良好的声誉。任县华星取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。任县华星全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。