

钨激光设备维修故障 钨激光设备维修 万玛医疗

| | |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 钨激光设备维修故障 钨激光设备维修 万玛医疗 |
| 公司名称 | 广州万玛医疗设备有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 广州市番禺区洛浦街东乡村联发工业区A18幢之一六楼(部位:610) |
| 联系电话 | 15580243507 |

产品详情

广州万玛医疗设备有限公司是一家专业维修钨激光第三方服务商，进口配件，精细精密，专业专注，维修周期短，性价比高，质量保证！各大品牌钨激光维修，升级，年保，租赁，投放，配件提供，光纤销售。

万玛医疗—威孚莱钨激光维修/第三方钨激光维修

设备名称：威孚莱30w 钨激光

故障现象：故障代码34，06，08

检测结果：激光器达使用寿命

解决方案：更换激光器，整机保养。

联系方式：

Company:广州万玛医疗设备有限公司

Address：广州市番禺区南浦沿沙路联发商务中心6F

Tel：+（020）28135424

Mobile：+（86）13975877227/ 13326462772 许经理

另外：

1.专业提供科医人Lumenis、威孚莱StarMedtec、爱科凯能Accu-Tech、瑞科恩raykeen、普东Potent、丽萨LISA、多尼尔、大华、大族等各大品牌的钿激光治疗机维修、软件硬件升级、维保、投放、租赁服务。

2.专业提供200um; 272um; 365um; 550um; 800um; 910um; 1000um; 1500um等各个型号的钿激光光纤

3.专业提供科医人、威孚莱、爱科凯能、瑞科恩、普东、多尼尔、丽萨、大华、大族等各大品牌的钿激光治疗机原装配件

4.定制各类医用非标光纤