

工地全自动洗轮机郑鸿运泰ZH YT-0039

产品名称	工地全自动洗轮机郑鸿运泰ZH YT-0039
公司名称	河南郑鸿运泰机械设备有限公司
价格	6800.00/台
规格参数	品牌:郑鸿运泰 型号:ZH YT-0039 材质:镀锌钢管
公司地址	金水区花园路39号1号楼1单元16层1601号
联系电话	13083661798

产品详情

工地全自动洗轮机郑鸿运泰ZH YT-0039产品介绍

工地全自动洗轮机清洗注意事项

- 1.混合工厂车辆建筑工地洗轮机设备故障(例如设置清洗程序错误。
- 2、清洁的脏物在工地全自动洗轮机的清洁死角，不能清洁搅拌机车辆建筑工地洗车机。

工地全自动洗轮机的原理是通过计算机扫描车辆，再进行清洁工作，可以清洗车辆的各种点，混合站车辆建筑工地洗轮机的意思是广义的，实际清洁中肯定有没有洗车鞭子的地方，这种位置清洗效果不能保证。当然，洗建筑工地洗轮机效果不佳。任何设备都是不可避免的问题，至少目前是这样。

虽然全自动工地洗轮机有这种问题，但搅拌机车辆建筑工地洗轮机并不影响建筑工地洗轮机对车辆整体的清洗效果。现在洗车厂的使用范围很广，越来越多的人开始理解承认这一点的清洗能力。当然，也有很多怀疑洗车的能力。现场洗车冲洗车辆注意事项。

- 1、洗涤温度：施工现场洗车冲洗液温度越高，除鳞效果越明显；但是温度太高，汽车表面的油漆层往往会变得疏松。对于日常汽车清洗，到达汽车表面的温度更适合30 ~ 40。
- 2、洗涤压力：典型建筑工地洗轮机冲洗主体的压力在3 ~ 5 MPa下比较合适。冲洗汽车底盘，底盘形状复杂，油渍多，压力太低，不易除尘，因此压力增加到10 ~ 25mpa。
- 3、建筑工地洗轮机清洗剂浓度：一般建设现场洗车清洗剂溶液浓度增加，除垢效率也提高。但是，浓度

太大，除鳞效率不再增加，浓度增加，对油漆层有损害作用，对有色金属也有不利影响。使用 $\text{Ph}=7.5 \sim 8$ 的弱碱性清洁剂，可使结垢效果和油漆层失效。

4、温度对清洁质量的影响：冬天用建筑工地洗轮机清洁车辆，建设现场通过建筑工地洗车机会冷冻水，导致薄膜出现裂纹。在这种情况下，将水加热冲洗，然后冲洗后立即用抹布擦干。

5、建筑建筑工地洗轮机机械运行强度和特性：大部分干燥灰尘在冲洗过程中被水冲走。施工现场建筑工地洗轮机总是要用清洁剂溶液清洗，然后用手工和专用清洗设备清洗，对之后清洗质量有很大影响。

建筑工地洗轮机自动洗车的工作方法

一、自动操作：

建筑工地洗轮机待机状态：建筑工地洗轮机将建筑工地洗车机的3P断路器放置在自动位置，启动指示灯亮后，系统将启动进入待机状态。

清洗工作：车辆以 3km/h 的速度通过减速建筑工地洗轮机底盘，传感器检测车辆后设备并启动，工作流通过每个喷嘴的喷嘴和底盘喷嘴，自动全方位清洗车身后、后、左、右、下。40s左右(时间0-60s可调节)，洗完后自动停止。采用先进传感器的自动检测车比一般行程开关故障率低90%。

二、建筑工地洗车机远程控制运行：

待机状态：建设车辆自动建筑工地洗车机将建筑工地洗车机的3P断路器放在远程控制位置，启动指示灯亮时，系统进入待机状态。遥控器可以配合接线盒在50米范围内随意打开和停止装置。