

高纯氩气销售 开封高纯氩气【科晶工业气体】

产品名称	高纯氩气销售 开封高纯氩气【科晶工业气体】
公司名称	河南科晶化工产品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南郑州中原区秦岭路冉屯路乐丁广场1号楼406室
联系电话	13007622099 13007622099

产品详情

高纯氩气焊前准备

高纯氩气焊前清理：铝及铝合金焊接时，焊前应严格清除工件焊口及焊丝表面的氧化膜和油污；

化学清洗化学清洗，质量稳定，适用于清理焊丝及尺寸不大、成批生产的工件。可用浸洗法和擦洗法两种。【科晶化工】高纯氩气可用、煤油等有机融剂表面去油，用40 ~ 70 的5%~10%NaOH溶液碱洗3min~7min(纯铝时间稍长但不超过20min)，流动清水冲洗，接着用室温至60 的30%HNO3溶液酸洗1min~3min，流动清水冲洗，风干或低温干燥。

高纯氩气应该注意的

高纯氩气在使用中应该注意的点：

配备自吸式呼吸面具。瓶装气体产品为高压充装气体，使用时应经减压后方可使用。包装的气瓶上均有使用的年限，凡到期的气瓶必须送往有关部门进行安全检验，方能继续使用。高纯氩气每瓶气体在使用到尾气时，应保留瓶内余压在0.5MPa，不得低于0.25MPa余压，应将瓶阀关闭，以保证气体质量和使用安全。

氩本身无毒，但在高浓度时有窒息作用。当空气中氩气浓度高于33%时就有窒息的危险。当氩气浓度超过50%时，出现严重的症状，浓度达到75%以上时，能在数分钟内死。液氩可以伤皮肤，眼部接触可引起发炎。

【科晶化工】可为用户提供各种气体在使用时所需阀门、仪表、气瓶、储气槽(罐)和管道。同时可用专

用运输车辆和工具为用户送货到用气地点。真诚与广大客户及业内同仁精诚合作，共谋发展，共创辉煌!