

紫外光试验机单价 广东科翔为你服务！

产品名称	紫外光试验机单价 广东科翔为你服务！
公司名称	广东科翔智能检测技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市东城街道桑园社区明园路3号
联系电话	18027568865

产品详情

uv紫外线老化试验箱怎样保养？

广东科翔智能检测技术有限公司

很多产品或材料都会受到自然中的阳光和湿气的影响，以致经济损失不可估量盐雾老化试验机正是对样品曝晒放在经过控制的阳光和湿气的交互循环中同时提高温度的方式来进行试验。提前预测样品的褪色.变色.亮度下降.粉化.龟裂.模糊.脆化.强度下降及氧化等现象，保证产品的质量到位。如何让uv紫外线老化试验箱长期保持良好的工作状态呢？

- 1.应放置在通风良好的地方。
- 2.安装场所的环境温度不可急剧变化。
- 3.试验箱与相邻墙壁或其它设备之间要保留足够的空间。
- 4.严禁安装在灰尘多的场所。
- 5.禁止化学物品接触设备，远离可燃爆物。
- 6.废水排放系统必须安装合理到位
- 7.试验箱处在非工作情况下，应保持干燥，将运行后的余水排放干净，擦干工作室及箱体。
- 8.每次试验结束之后，要将样品取出，盐雾老化试验机交期多久？，清理干净试验箱内胆。
- 9.长期不使用，应用塑料外罩罩上，保持箱体外观整洁无尘，避免粉尘侵入箱体。

企业视频展播，请点击播放

UV老化测试标准及范围你知道吗？

广东科翔智能检测技术有限公司

UV老化测试项目是模拟产品在现实使用条件中涉及到的各种因素对产品产生老化的情况进行相应条件加强实验的过程，主要适用于非金属材料的耐阳光和人工光源的老化试验。试验模拟阳光、潮湿和温度对材料的破坏作用；材料老化包括褪色、失光、强度降低、开裂、剥落、粉化和氧化等。盐雾老化试验机通过模拟阳光、冷凝、模仿自然潮湿，样品在模拟的太阳紫外光环境中试验数十小时甚至几天的时间，可再现户外可能几个月或几年发生的损坏，了解产品使用多少年后的老化情况。

UV老化测试标准：

GB/T 14522-93；GB/T 16422.3-1997；GB/T 16585-96；AS D4329-2005；D5208；G154；ISO 4892-3；ISO 11507；EN534；PREN 1062-4；BS 2782；JIS D0205；SAE J2020；ASTM-G154，GBT14522-2008，D4587

常见UV老化测试：

UVA-340模拟阳光中的紫外线部分，主要用于户外产品的光老化试验；

UVA-351模拟穿过窗玻璃的阳光的紫外线部分，主要用于室内产品的光老化试验；

UVB-313EL:广泛应用于耐久性材料的快速、节省的测试，会加速材料的老化，有时会导致异常结果。在使用时必须征得客户的同意。

UV老化测试范围：

主要用于汽车、涂料、油漆、印刷包装、颜料、纺织物、屋顶材料、橡胶、塑料、涂层等。

盐雾腐蚀试验箱该如何保养

广东科翔智能检测技术有限公司

耐腐蚀浸蚀实验必须盐雾老化试验机导致耐腐蚀，其重要是实验水溶液在必须工作压力的空气压缩下，根据喷头喷雾器而成。喷头的优劣立即影响着实验的成功与失败，在生产制造喷头时针对喷头的直径、弯折视角等总有严控，以确保能造成符合规定的耐腐蚀。在具体运用中，喷头常常阻塞、裂开而影响实验一切正常开展，因此为您详细介绍下小窍门，用于更强的维护盐雾试验箱价格的喷头。

1、必须要使用纯净水或双蒸水，降低水里残渣，降低阻塞喷头的概率。

- 2、安装油气分离器，防止空气压缩时将气体中的水蒸气、油等一同带到，使油渍粘附在喷头内壁。因为喷头的直径较小，不论是水里残渣还是粘附的油渍都是影响到盐雾的形成。
- 3、防止遭受碰撞，在安装应用喷头或是阻塞喷头后，开展输通的那时候必须注意轻拿小心轻放，无需用力过度使喷头损坏。
- 4、喷雾器工作压力设定不必过大，通常情况下的工作压力在0.07mp-0.17mp中间，工作压力过大易使喷头裂开。

以上是一些喷嘴日常的注意事项，若盐雾试验箱价格试验过程中，出现喷雾量过大/过小或是不喷雾，那么则应检查喷嘴是否正常。若喷嘴孔径过大应更换，若堵塞使用细铁丝轻轻通。

紫外光试验机单价-广东科翔为你服务！由广东科翔智能检测技术有限公司提供。广东科翔智能检测技术有限公司（www.kxtgd.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！