

# 真空电镀厂 新威 淡水真空电镀

产品名称	真空电镀厂 新威 淡水真空电镀
公司名称	惠州市惠阳区秋长新威塑胶厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省惠阳区秋长镇新塘村鸿泰小组
联系电话	13680826908 13680826908

## 产品详情

真空电镀的一个发展 真空电镀这样的一个发展越来越多，淡水真空电镀，而且伴随着现代经的一个发展，越来越多的真空电镀更是多，真空电镀厂，而且更重要的一点是真空电镀技术更是层出不穷，其合金镀层具有优异的耐磨性，耐蚀性，镀层厚度均匀性，致密度高等特点，已在电子产品中获得大量应用，随着电子工业的迅猛发展，uv真空电镀，对电镀技术的要求越来越高，真空电镀的新产品，新工艺层出不穷，而且更重要的它指的是金属材料在真空条件下，运用化学，物理等特定手段进行有机转换，使金属转换成粒子，沉积或吸附在塑胶材料的表面，形成膜，这就是所谓的镀膜，其加工制程比普通制程要复杂得多.以上是介绍真空电镀的一个形成镀膜过程

惠州市惠阳区秋长新威塑胶厂

专业15真空电镀经验，可以做到产品屏蔽信号，不导电真空电镀，PVC，PTU等材质的电镀.

真空电镀工艺-落架操作要点:

- a).小心取下，不要刮花;
- b).摆放整齐，隔层用干净纸垫好;
- c).胶盆要盖好，防灰尘.
- 6).上面油 & 烘干固化

面油作用:在镀膜上加一层涂料保护(透明)膜以消除针孔使镀层加固，陶瓷真空电镀，提高镀层的耐磨性和接触性，另外一个作用是使染色工序成为可能.

操作注意:上面油要特别注意上油均匀到位且不聚油，一般需用海绵类物渗吸去表面多余面油.

本厂所用的面油牌号为MB-063X(由香港采购供应), 适用于PP, ABS, NYLON等, 使用时用#617开稀, 比例1:15-1:2. (上架)烘干/固化条件:温度60-65 , 时间30min.

真空电镀厂-新威(在线咨询)-淡水真空电镀由惠州市惠阳区秋长新威塑胶厂提供。真空电镀厂-新威(在线咨询)-淡水真空电镀是惠州市惠阳区秋长新威塑胶厂 (hzxinwei.com) 升级推出的, 以上图片和信息仅供参考, 如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话, 业务联系人: 张小姐。