

ABS外墙防雨摆叶供应商 周氏暖通设备质量好

产品名称	ABS外墙防雨摆叶供应商 周氏暖通设备质量好
公司名称	衢州柯城周氏暖通设备经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省衢州市柯城区航埠镇兴航路195-2号
联系电话	13248889987

产品详情

周氏暖通设备提供【ABS中央空调风口】、【红榉木中央空调风口】、【铝合金中央空调风口】定制、生产、批发，同时供应【榉木风口线条】。

空调在使用一段时间后，空调回风过滤网、蒸发器和送风系统上会积聚大量灰尘、污垢，产生大量的细菌、病毒。这些有害物质随着空气在室内循环，污染空气，传播疾病，严重危害人体健康。而污垢会降低空调的制冷效率，增加能耗，缩短空调使用寿命。

周氏暖通设备提供【ABS中央空调风口】、【红榉木中央空调风口】、【铝合金中央空调风口】定制、生产、批发，同时供应【榉木风口线条】。

空调出风口材质分类：

空调出风口材质目前市面上主要有：铝合金材质、木质材质、ABS材质、PVC材质。

铝合金材料：铝合金材料的风口，性价比高，价格适中，大部分空调工程都是采用铝合金材料的风口。需要注意的是在夏天制冷时，送风温度过低、空气湿度过大，可能风口容易产生结露的现象。

周氏暖通设备提供【ABS中央空调风口】、【红榉木中央空调风口】、【铝合金中央空调风口】定制、生产、批发，同时供应【榉木风口线条】。

空调风口结露的原理：

风口表面的温度和室内环境温度（或风口四周温度）相差过大，风口表面温度较低，加之室内空气湿度较大，导致室内机风口结露，空调出风口凝水是一种正常的现象。尽管凝露滴水是正常现象，这可能会导致墙面受潮发霉，甚至墙面涂料脱落，既影响家装美观，也影响空调的使用效果。