

地坪施工方案 徐州固彩地坪厂家 苏州地坪

产品名称	地坪施工方案 徐州固彩地坪厂家 苏州地坪
公司名称	徐州固彩建筑装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	鼓楼区镇东11号
联系电话	13037553955

产品详情

环氧地坪的脱落露底丰满度不良问题：脱落是因为地坪开裂对底材失去原有的附着力在外力的作用下涂膜成小部分或整张揭皮脱离物面的现象：底和丰满度不够多半是原材料的问题和施工的原因。总之环氧地坪漆想要做好的话一定要选用好的材料和使用专业的施工队因为专业才是品质的保障。

环氧地坪漆的渗色问题：渗色是指在一种涂膜上涂覆另一种颜色的漆时，地坪电话，底层部分渗入到面层涂膜中而使面层涂膜变色的现象。

环氧地坪产生渗色的原因主要是：1，环氧地坪底漆不干；2，环氧地坪底漆和面漆的色差；3，环氧地坪没涂底或底材中含有色物质；4，地坪哪家好，环氧地坪底漆中含有有机颜料。

环氧地坪涂膜之间附着力低的原因

环氧地坪漆中混凝土固化剂用量过多，使环氧地坪漆漆膜脆硬；催化剂用量不当，使漆膜过脆，或基材除油去尘不彻底，使基材沾污油脂、灰尘等，是产生漆膜附着力差的原因。PU地坪漆施工后，放置时间过长，旧漆未经打磨处理和清洁处理，或底层含硅助剂太多，地坪施工方案，造成重新涂环氧地坪漆后，漆层间附着力差，甚至出现剥离。

环氧地坪工程质量评估标准是什么？

在地坪漆施工前，素地的材质和状态同样是关键因素，好的基础决定了施工后的地坪效果和使用寿命。施工前需对基础地面进行打磨清洗，要求地面没有油污，苏州地坪，没有杂质，确认没有灰尘等导致出现施工问题的情况出现。

施工现在严禁烟火，现场的材料不准放置在阳光直接照射的地方；施工工具需定期检查，专人保养、保持清洁；施工现场应有明显标识，严禁无关人员进入。

施工之后施工技术人员要确认有没有明显抹痕、气孔、颗粒、桔皮等缺陷，有没有颜色不均及其他涂膜缺陷，颜色是否与样本一样、有无色差，涂膜上是否按正常规律硬化。可以用指甲来简单判断。

地坪施工方案-徐州固彩地坪厂家-苏州地坪由徐州固彩建筑装饰工程有限公司提供。地坪施工方案-徐州固彩地坪厂家-苏州地坪是徐州固彩建筑装饰工程有限公司（www.gucaidp.com）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：王先生。